

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818



**TÜV NORD Mobilität GmbH & Co.KG**

Schaden-und Wertgutachten

Wurster Straße 92

27580 Bremerhaven

Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10

e-Mail: maroeper@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

## `68 Ford Mustang Convertible



## Mustang Cabrio 2-türig

Auftraggeber	Frank Westermann
Straße	Bockhorner Weg 12B
Wohnort	28779 Bremen

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 2 von 23



Auftraggeber  
Straße  
Wohnort

Frank Westermann  
Bockhorner Weg 12B  
28779 Bremen

## Technische Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeug-Hersteller:</b>	`68 Ford Mustang Convertible	<b>Motor ( Bauart ):</b>	Benzin / 8-Zylinder
<b>Modell:</b>	Mustang / Cabrio 2-türig	<b>Hubraum:</b>	4660 ccm
<b>Aufbau:</b>	Cabrio	<b>Leistung:</b>	147 KW
<b>Ident-Nr.:</b>	0000008F03C163727	<b>mls</b> abgelesener Tachostand	13404
<b>Erstzulassung:</b>	01.07.1968	<b>Farbe:</b>	ravenblack
<b>Hauptuntersuchung:</b>	10/2024	<b>Kennzeichen:</b>	HB-F 468H

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 3 von 23



## Marktbeobachtung

Für das oben aufgeführte Fahrzeug wurden folgende Marktnotierungen in EUR ermittelt:

Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5
74.900€	60.400 €	30.200 €	15.100 €	8.200 €

Diese Marktbeobachtung bezieht sich auf ein Fahrzeug ohne technische Veränderungen bzw. Zubehör.

### Zusätzliche wertbeeinflussende Faktoren

#### Aktuelle Zustandsnote:

**zwei plus ( 2 + )**

wurde durch Sicht-und Funktionsprüfung ermittelt.

#### Wiederbeschaffungswert

**68.000,00 EUR**

Name des Sachverständigen: Maik Röper  
Bremerhaven, den 03.05.2023

Unterschrift/Stempel\_\_\_\_\_

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 4 von 23



## Technische Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeug-Hersteller:</b>	`68 Ford Mustang Convertible	<b>Motor ( Bauart ):</b>	Benzin / 8-Zylinder
<b>Modell:</b>	Mustang / Cabrio 2-türig	<b>Hubraum:</b>	4660 ccm
<b>Aufbau:</b>	Cabrio	<b>Leistung:</b>	147 KW
<b>Ident-Nr.:</b>	0000008F03C163727	<b>mls</b> abgelesener Tachostand	13404
<b>Erstzulassung:</b>	01.07.1968	<b>Farbe:</b>	ravenblack
<b>Hauptuntersuchung:</b>	10/2024	<b>Kennzeichen:</b>	HB-F 468H

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 5 von 23



1. Lack		Der Lack befindet sich in einem guten Zustand, ohne Beschädigungen.
2. Karosserie		Die Karosserie ist in einem guten Zustand.
3. Chromanbauteile		Die Chromteile sind in einem guten Zustand, ohne Gebrauchsspuren.
4. Beleuchtung		Die Beleuchtungsanlage ist in einem guten Zustand und voll funktionsfähig.
5. Verglasung		Das Glas hat keine Gebrauchsspuren, oder Beschädigungen.
6. Dichtungen		Alle Dichtungen sind in einem guten gebrauchten Zustand.
7. Verdeck (Cabrio)		Das Verdeck ist im guten Zustand.
8. Reifen/Felgen		BF Goodrich
Größe Profiltiefe		215/60 R14 91S / 225/65 R14 94S

9. Innenraum		Der Innenraum ist im Originalzustand und sehr gepflegt.
10. Kofferraum		Der Kofferraum hat keine Gebrauchs- oder Abnutzungserscheinungen.
11. Motorraum		Der Motorraum ist original und ohne Beschädigungen.
12. Motor		Der Motor läuft einwandfrei.
13. Getriebe		Das Getriebe schaltet einwandfrei und ohne Geräusche. Es weist keine Ölfeuchtigkeit auf.
14. Bremsanlage		Die Bremsanlage ist in einem guten Zustand, betriebsfähig und verkehrssicher.
15. Abgasanlage		Die Abgasanlage ist in einem guten Zustand, ohne Durchrostungen.
16. Anbauteile		Ohne
17. Probelauf		Gut

## Bemerkungen:

Das Fahrzeug befindet sich in einem guten Zustand. Es waren keine notwendigen Reparaturen erkennbar.

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 6 von 23



## Einteilung der Fahrzeuge

Klasse	Bezeichnung	Baujahr
A	Ancestor	Anbeginn bis 31.12.1904
B	Veteranen ( auch Edwardians in GB,Kaiserzeit in D )	01.01.1905 - 31.12.1918
C	Vintage	01.01.1919 - 31.12.1930
D	Post Vintag	01.01.1931 - 31.12.1945
E	Post War	01.01.1946 - 31.12.1960
F	Fahrzeuge der Baujahre	01.01.1960 - 31.12.1970
G	Fahrzeuge bis zur Erreichung der 30 Jahres Altersgrenze	ab 01.01.1971

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 7 von 23



## Werteskala über den Zustand von Oldtimern

### Zustandsnote 1

Makelloser Zustand. Keine Mängel, Beschädigungen oder Gebrauchsspuren an der Technik und an der Optik. Komplett und perfekt restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser\*). Sehr selten.

### Zustandsnote 2

Guter Zustand. Mängelfrei, aber mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Entweder seltener, guter unrestaurierter Originalzustand oder fachgerecht restauriert. Technisch und optisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.

### Zustandsnote 3

Gebrauchter Zustand. Fahrzeuge ohne größere technische und optische Mängel, voll fahrbereit und verkehrssicher. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig.

### Zustandsnote 4

Verbrauchter Zustand. Nur eingeschränkt fahrbereit. Sofortige Arbeiten zur erfolgreichen Abnahme gem. § 29 StVZO sind notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Fahrzeug komplett in den einzelnen Baugruppen aber nicht zwingend unbeschädigt.

### Zustandsnote 5

Restaurierungsbedürftiger Zustand. Fahrzeuge im mangelhaften, nicht fahrbereiten Gesamtzustand. Umfangreiche Arbeiten in allen Baugruppen erforderlich. Fahrzeug nicht zwingend komplett.

\*Durch die heutigen technischen Möglichkeiten (z.B. Schweißarbeiten, computergestützte Messtechniken) sowie den veränderten Materialien (z.B. Lack, Oberflächenveredelung) und einem umfangreichen Korrosionsschutz kann ein komplett restauriertes Fahrzeug den Zustand der Erstausslieferung übertreffen.



# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 8 von 23



Bild 1



Bild 2



# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 9 von 23



Bild 3



Bild 4

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 10 von 23



Bild 5



Bild 6

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 11 von 23



Bild 7



Bild 8



# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 12 von 23



Bild 9



Bild 10

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 13 von 23



Bild 11



Bild 12

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 14 von 23



Bild 13



Bild 14



# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 15 von 23



Bild 15



Bild 16

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 16 von 23



Bild 17



Bild 18



# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 17 von 23



Bild 19



Bild 20

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 18 von 23



Bild 21



Bild 22



# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 19 von 23



Bild 23



Bild 24

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 20 von 23



Bild 25



Bild 26



# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 21 von 23



Bild 27



Bild 28

# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 22 von 23



Bild 29



Bild 30



# Bewertungsurkunde

Sachverständiger Maik Röper  
Gutachten 0208W3U818 Seite 23 von 23



Bild 31



Bild 32