

Restaurierungsübersicht – Oldsmobile Toronado 1975

Stand: 2013-2015

1. Fahrzeugdaten

Modell: Oldsmobile Toronado

Baujahr: 1975

Motortyp: 455cui V8 (7,5 Liter)

Leistung: 192 PS

Getriebe: 3-Gang Automatik

Kilometerstand: ca. 46.000 Meilen (abgelesen)

Farbe: Dunkelblau Metallic (neulackiert)

Innenausstattung: Roter Velours, elektrisch verstellbare Vordersitze

Zulassung: H-Kennzeichen

TÜV gültig bis: 05/2027

2. Karosserie & Lackierung

- Komplette Demontage von Anbauteilen (Stoßstangen, Scheinwerfer, Türgriffe etc.)
- Entrostung und Sandstrahlen aller Blechteile
- Schweißarbeiten an kritischen Stellen
- Neulackierung in hochwertigem 2K-Lack (Dunkelblau Metallic)
- Versiegelung von Hohlräumen mit Wachs
- Unterboden sandgestrahlt, grundiert und mit Schutzbeschichtung versiegelt
- Neue Dichtungen an Türen, Scheiben, Kofferraum und Motorhaube

3. Fahrwerk & Bremsanlage

- Austausch aller Stoßdämpfer (u.a. Hi-Jacker-System hinten)
- Überholung der Achsen inkl. Gelenke, Lager, Buchsen
- Erneuerung der Bremsleitungen (Metall und Gummi)
- Neue Bremsbeläge und überholte Trommel-/Scheibenbremsen
- Reinigung und Versiegelung der Achsteile

4. Motor, Antrieb & Auspuff

- Austausch von Zündkerzen, Zündkabeln, Verteilerkappe, Zündspule
- Reinigung der Vergasereinheit und Nachjustierung
- Erneuerung aller Kraftstoffleitungen
- Kühlerschläuche, Wasserpumpe und Thermostat ersetzt
- Getriebeöl und Filter gewechselt, Dichtung erneuert
- Auspuffanlage auf Dichtheit geprüft, Halterungen erneuert

5. Elektrik & Beleuchtung

- Erneuerung defekter Kabelabschnitte
- Neue Masseverbindungen zur Karosserie
- Austausch Lichtschalter, diverse Sicherungen, Relais
- Einbau EU-konformer Scheinwerfer und Rücklichter
- Nachrüstung zusätzlicher Sicherungsträger zur Absicherung der Nebenverbraucher

6. Innenraum & Komfortsysteme

- Zerlegung und Reinigung der Innenausstattung
- Aufarbeitung und Versiegelung der originalen Veloursitze
- Neue Teppiche und Dämmmaterial im Bodenbereich
- Instandsetzung elektrischer Fensterheber und Sitzverstellung
- Nachrüstung eines kompakten Subwoofers im Kofferraum
- Erhalt des originalen Radios (optisch intakt)

7. Klimaanlage & Nebenaggregate

- Klimakompressor optisch geprüft (derzeit stillgelegt)
- Klimaschläuche und Kondensator erhalten, derzeit ohne Funktion
- Tempomat-Komponenten vorhanden, momentan ohne Funktion

8. Nachweise & Zustand

- Sämtliche Arbeiten durch Fachbetrieb oder dokumentierte Eigenleistung
- Originalrechnungen der Neuteile vollständig abgeheftet
- Fahrzeug technisch und optisch sehr gepflegt – keine bekannten Mängel
- Zustandsnote gemäß Classic Data: 2 (sehr guter Zustand, fahrbereit)