

Fahrzeughistorie

Der Auftraggeber erwarb den Citroën 6-Dyane von dem Fz.-Restaurateur [REDACTED]. H. [REDACTED] selbst hat das Fahrzeug von einem französischen Restaurateur erworben.

Durchgeführte Arbeiten

Lt. Herr [REDACTED] wurde vom französische Restaurateur, der selbst Karosseriebaumeister wäre, beim Citroën 6-Dyane die Bodengruppe erneuert (der Rahmen wäre original) und versiegelt, die Karosserie lackiert, die Sitze neu bezogen, der Motor überholt und das Getriebe überprüft. H. [REDACTED] selbst hat noch die Ventile des Motors neu eingeschliffen u. eingestellt.

Feststellungen am Fahrzeug

Außen : Die Karosserie ist in einem guten Zustand. Der Lack ist fachgerecht aufgetragen. Die Lackschichtdicken sind zwischen 200-540 µm gemessen worden. Die Schluß-/Blinkleuchte ist hinten rechts verblaßt. Der Boden wurde fachmännisch restauriert und ist, wie im Motorraum, versiegelt. Die Dachhaut wurde erneuert. Die Türen sowie Motor- und Kofferraumklappe lassen sich tadellos öffnen / schließen.

Innen : Der Innenraum ist in einem ebensolchen guten Zustand. Die Gummimatte ist im Bereich des linken Fahrerfuß durchgescheuert. Die Sitze sind mit einem Kunstlederbezug versehen. Der aufgeklebte Filz ist nicht vollständig aufgebracht. Im Motorraum wurde eine neue Dämmung aufgeklebt. Die Hutablage sowie die Armaturen sind offensichtlich original.

Technik : Das Fahrzeug wird von dem traditionellen 2-Zylinder Boxermotor angetrieben. Dieser sprang bei der Probefahrt tadellos an und das Getriebe lies sich ohne Haken schalten. Die montierten Reifen waren in einem nahezu neuwertigen Zustand. Zwei Stoßdämpfer waren neu, zwei weitere wurden sind in einem gebrauchten guten Zustand. Der Auspuff ist in einem nahezu neuwertigen Zustand.

Ergebnis

Das Fahrzeug wurde hinsichtlich der Originalität und des Allgemeinzustandes bewertet.

Benotung nach Institut für Sachverständige IfS

Das Fahrzeug entspricht der Note

3+

Marktwert

Der Marktwert wurde unter Berücksichtigung der Originalität, des Allgemeinzustandes, der ggf. durchgeführten und nachgewiesenen Restaurierungsarbeiten und der überregionalen Marktlage ermittelt.

7.000,00 EUR

Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend von Privat angeboten, der mehrwertsteuerneutrale Betrag entspricht dann dem Wert inkl. MwSt.

Der vorliegende Bewertungsbericht wurde ausschließlich zur Vorlage beim Versicherer zum Zweck der Wertfindung zur Versicherungshöhe bzw. zur Prämienfestsetzung bei Versicherungsgesellschaften erstellt.

Der Sachverständige

Dipl.-Ing. (FH)

Karlo Jörg

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage: Fotoanlage mit 5 digitalen Fotos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0213 / 019590 / 2013 / B040520000015

Kennzeichen/Objekt: VB DY78H

Diese Fotoanlage besteht aus 5 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild 1: Blick von vorn links



Bild 2: Blick von hinten rechts




Bild 3: Blick in den Fahrerbereich



Bild 4: Blick in den Motorraum mit gebrauchten Ersatzreifen



Bild 5: Blick Bodengruppe und Motor vorn