

Jonas Tim Gildemeister
Knobelsdorffstr. 87
14059 Berlin

Seite 1/1

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
i-Kfz Prüfziffer: 5LBVQK77

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. DK3404274

(1) FIN	396876M539709	(2) Amtl. Kennzeichen	D B AC 748 H (03/10)
(3) Prüfort	000826/0999-99 Ortrander Straße 14 01979 Lauchhammer	(3) Prüfdatum	12.08.2025 (15:11)
Zulässige Gesamtmasse	2.600 kg	(4) Stand Wegstreckenzähler	96.413 km
Hersteller (HSN)	GENERAL MOT-GMC(USA) (1006)	(5) Fahrzeugklasse	01/0200
Typ (TSN-VVS)	Toronado (000-000)	Erstzulassung	01.07.1966
		Letzte HU	04.2023
		FSD.HU21 Version	4.28.4

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

D8.4.1b GM Umweltbelastung: Motor ölfleucht

Bremswirkprüfung		F(B) li [daN]	F(B) re [daN]	Abweichung [%]	Blockiert	Z Abbremung [%]
Betriebsbremse	Achse 1	374	326	12,8	x	45,8
	Achse 2	261	229	12,3	x	
Feststellbremse	Achse 2	250	199	20,4	x	17,3

Wirkung der Betriebsbremse gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsrichtlinien ohne Beanstandung.

(7) Ergebnis	Prüfplakette	(8) Fälligkeit der nächsten
Geringe Mängel	Zugeteilt	HU 08.2027

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
M.Eng. Maximilian Stuckatz, PI-Nr. 00826009
Heller | Prüfservice GmbH
Ortrander Straße 14 · 01979 Lauchhammer · Tel.: 03574869990

Unterschrift/Stempel

(10) Sonstige Angaben
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

HW Schwingungsdämpfer 2. Achse links und rechts ölfleucht

Bitte beachten Sie, dass nach § 23 StVO und § 31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

Rechnung Nr. UB-DK3404274

Rechnungsdatum 12.08.2025

§ 29 StVZO Hauptuntersuchung, erweitert (keine UMA Pflicht)*, **
Vergütung gem. Anlage VIIIb StVZO Nr. 6.4

Netto	Brutto
102,52 EUR	122,00 EUR
5,46 EUR	6,50 EUR
107,98 EUR	128,50 EUR
	20,52 EUR

Gesamtbetrag
enthaltene 19 % MwSt.

*) Inkl. amtli. Gebühr für Systemdaten - Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO.
**) Erhöhtes HU-Entgelt gemäß GebOst Nr. 413, Fußnote 8.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen, dass Sie der GTÜ Ihr Vertrauen geschenkt haben, und freuen uns, wenn Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden waren. Nachfolgend erhalten Sie Informationen rund um unsere Dienstleistungen. Für weitergehende Informationen besuchen Sie uns gerne im Internet unter www.gtue.de/rueckseite.



Informationen und wichtige Hinweise zur umseitig aufgeführten Leistung

Hauptuntersuchung (HU)

Der GTÜ-Prüfingenieur führt an Ihrem Fahrzeug auf Basis der aktuellen straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen eine zerlegungsfreie Sicht-, Funktions- und Wirkungsprüfung bezüglich Verkehrssicherheit, Umweltverträglichkeit und Vorschriftsmäßigkeit durch. Feststellungen über die Eigentumsverhältnisse, den Gebrauchswert, möglicherweise in Zukunft zu erwartende Mängel oder etwaige versteckte Mängel des Fahrzeugs, die bei einer Sichtprüfung nicht erkennbar waren, sind nicht Gegenstand der Hauptuntersuchung.

Bitte bewahren Sie den Hauptuntersuchungsbericht (HU-Bericht) und den Nachweis über die Untersuchung der Abgase als wichtige Dokumente bis zur nächsten HU sorgfältig auf, da sie zuständigen Personen wie z. B. der Polizei oder der Zulassungsbehörde auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen sind. Für die Wiederezulassung eines stillgelegten Fahrzeugs ist der Nachweis einer gültigen HU ausreichend.

Der HU-Stempel in Ihren Fahrzeugpapieren und die Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen Kennzeichen geben an, in welchem Monat/Jahr Sie Ihr Fahrzeug spätestens zur nächsten HU vorführen müssen. Ein „Überziehen“ ist nicht zulässig und fristenabhängig sogar bußgeldbewertet. Bitte vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin mit uns. Den für Sie nächstgelegenen GTÜ-Partner finden Sie unter www.gtue.de.

Wurden Mängel an Ihrem Fahrzeug festgestellt?

Die vom Prüfenieur festgestellten Auffälligkeiten oder Mängel sind auf dem Untersuchungsbericht beschrieben. Dies gilt auch für „geringe Mängel“ (GM). Bitte beachten Sie ggf. zusätzlich aufgeführte Hinweise zum Fahrzeugzustand, da sich daraus relevante Mängel entwickeln können. Bei Vorliegen von „erheblichen Mängeln“ (EM), „gefährlichen Mängeln“ (VM) oder dem Zustand „verkehrsunsicher“ (VU) darf der Prüfenieur Ihrem Fahrzeug keine Prüfplakette zuteilen. Die Frist zur Wiedervorführung beträgt einen Monat ab dem Datum der HU oder Sicherheitsprüfung (SP). Der Halter ist für die unverzügliche Beseitigung aller festgestellten Mängel verantwortlich. Achtung: Wenn Sie den Untersuchungsbericht/das Prüfprotokoll bei der Nachprüfung nicht vorlegen können oder wenn das Fahrzeug später als einen Monat nach dem Tag der nicht bestandenen Untersuchung vorgeführt wird, muss eine erneute HU oder SP durchgeführt werden.

Änderungsabnahme

Bei positiver Begutachtung kann es notwendig sein, dass Sie die Änderungen unverzüglich oder bei nächster Gelegenheit von der Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere übertragen lassen müssen. Ob eine Änderung der Fahrzeugpapiere notwendig ist, können Sie der umseitigen Bestätigung entnehmen. Bei einer nicht erfolgreichen Änderungsabnahme ist vom Fahrzeughalter der vorschriftsmäßige Zustand wiederherzustellen.

Begutachtung zur Erlangung einer Betriebserlaubnis oder einer Einzelgenehmigung

Für das beschriebene Fahrzeug gilt dieses Gutachten für Sie als Antrag für eine Betriebserlaubnis oder Einzelgenehmigung bei der Zulassungsbehörde, wenn das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht und richtig beschrieben ist. Dies muss im Gutachten bescheinigt sein. Notwendige Abweichungen von der StVZO müssen durch die zuständige Behörde als Ausnahmegenehmigung erteilt werden.

Wurde beim beschriebenen Fahrzeug die Nichtvorschriftsmäßigkeit bescheinigt, kann eine Erteilung der Einzelbetriebserlaubnis oder Einzelgenehmigung erst erfolgen, wenn die beschriebenen Mängel beseitigt, das Fahrzeug erneut zur Untersuchung vorgestellt und die Vorschriftsmäßigkeit des beschriebenen Fahrzeugs bestätigt wurde.

Sie interessieren sich für Einzelgenehmigungs- oder Typgenehmigungsbegutachtungen? Dann kontaktieren Sie unseren Technischen Dienst unter 0711 97676-510 oder informieren Sie sich unter www.gtue-technischer-dienst.de.

Wichtige Informationen für Sie als GTÜ-Kunde

Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Informieren Sie sich unter www.gtue.de/datenschutz über unseren Umgang mit Ihren Daten.

Dieses Dokument wurde zu Ihrer Sicherheit mit fälschungserschwerenden Merkmalen versehen. Nur die maschinell auf dem Dokument aufgedruckten Angaben sind rechtsverbindlich; evtl. nachträglich händisch aufgebrachte Ergänzungen sind folglich unwirksam. Sollten Sie den Verdacht haben, dass der Ihnen nachträglich vorgelegte Untersuchungsbericht gefälscht sein könnte, wenden Sie sich bitte an unseren Qualitätsservice unter 0711 97676-144.

Das Entgelt der GTÜ zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer ist bei Durchführung des Auftrages bzw. nach Vorlage der Rechnung sofort ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. Dies gilt unabhängig vom Ergebnis der Untersuchungsleistung.

Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt und freuen uns, bei nächster Gelegenheit wieder für Sie tätig werden zu dürfen.
Ihre GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO



Datum 12.08.2025 11:06:32

BIV am Standort, Autocenter

Liepack GmbH & Co KG

Alte Bochwitz Straße 33, 01979 Lauchhammer

www.ac-liepack.de

info@ac-liepack.de

Tel: +493574467390 / Fax: +493574462928

Messprogramm:	O-Kat (Leitfaden 6)	Kraftstoffart:	Benzin
Fahrzeug:	GENERAL MOT-GMC(USA) Tornado	Emissionsklasse:	
Amtliches Kennzeichen:	B-AC748H	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	0098
Fahrzeug-Ident-Nr.:	396876M539709	Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	1006
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	000
Kilometerstand:	96413	Erstzulassung:	01.07.1966

Messergebnis	Einheit	Min.	Max.	.Gemessen	Ergebnis
Konditionierung					
Öltemperatur	°C	40 #		42.8	I.O.
Zündzeitpunkt (M)	°KW	17.0	19.0	18 #	I.O.
Bei Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl (H)	1/min	-150 #	150 #	0	I.O.
CO (M)	%vol		1.00	0.232	I.O.

Gesamtergebnis

Funktionsprüfung Abgas

i. O.

Gesamtergebnis

Bestanden

Erläuterungen

Herstellervorgaben nicht anwendbar

Hinweis

Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) behoben:

Nein

I.O.

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie

I.O.

Gerät	Version
Abgas Bosch BEA060	BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B , [SN: 0230692031]
Messtechnik Bosch BEA030	BEA030 V0.38 14.10.11 17:00 , [SN: 0121269831]
Software Bosch BEA-PC DE V6.0 - 11.2024	6.0.1885.2411 , CRC: 32D33909
Solldaten	V 3.68 25.09.2024 (CC) [III/2024]

Kontroll-Nr: BB-1-01-2108-63
Prüfer Herr Liepack
verantwortliche Person Herr Liepack

Unterschrift

Nachweis-Siegel mit Prägenummer

