



Erweiterte CD-Kurzbewertung

Zertifikatnummer: F4HB832V

Bewertungsnummer: HC210261

Amtl. Kennzeichen: ohne


Fahrzeug-Ident.-Nr.: 1130441203001

Wiederbeschaffungswert: 130.000 Euro





SV-Büro Bernhard Haag | Bugstraße 14 | 91207 Lauf



Schadensgutachten
Beweissicherungsgutachten
Oldtimerbewertungen
Wertgutachten
Schadensanalysen

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Haag
Bugstr. 14, 91207 Lauf

☎ 09123 - 1 46 46
☎ 09123 - 1 46 16
@ info@sv-haag.com
💻 www.sv-haag.com

Datum: 30.06.2021
Az.: HC210261

Erweiterte CD-Kurzbewertung

1 Auftrag

Wir erhielten am 24.06.2021 von Herrn Jäger i.A. den Auftrag, eine erweiterte Kurzbewertung für das unter 4. näher beschriebene Fahrzeug, Mercedes-Benz 280 SL (W 113), zu erstellen.

Zu ermitteln ist der Wiederbeschaffungswert dieses Fahrzeuges bezogen auf das Besichtigungsdatum zur Vorlage beim Fahrzeugversicherer.

2 Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.06.2021 durch den Sachverständigen Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Haag in Happurg bei der Fa. Jäger Design Classic, in Anwesenheit von Herrn Jäger.

3 Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren.



4 Fahrzeugdaten

Fahrzeugmarke	: Mercedes-Benz
Fahrzeugtyp	: 280 SL (W 113)
Aufbauart	: Cabriolet
Fahrzeug-Ident.-Nummer	: 1130441203001
Erstzulassung	: 01.07.1968
Motorart	: Otto
Motor	: 6 Zylinder (Reihe)
Motornummer	: 13098312008375
Hubraum	: 2780 ccm
Leistung	: 125 kW
Getriebe	: Automatik
Farbe	: grau metallic
Wegstreckenzähler	: 2 Km abgelesen
Nächste HU	: 06/2023
Reifengröße vorne	: 185 R 14
Reifengröße hinten	: 185 R 14
Profiltiefe	: 8/8/8/8
Ärliches Kennzeichen	: ohne

Die Daten wurden den vorgelegten Fahrzeugpapieren entnommen bzw. am Fahrzeug abgelesen.

4.1 Ausstattung

- > Automatik
- > Zwei Automatikgurte
- > Lederpolster
- > Weißwandreifen

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

4.2 Fahrzeughistorie

Erstausslieferung USA!

Das Fahrzeug war seit 1994 stillgelegt.



5. Zustandsbewertung

Es werden alle Positionen beschrieben, zu denen es etwas Gesondertes zu sagen gilt.

5.1 Karosserie

Die Karosserie ist glattflächig; keine wellige Tür.

Das Öffnen und Schließen der Türen und Hauben funktioniert einwandfrei.

Die Spaltmaße der Türen/Hauben sind weitestgehend gleichmäßig.

5.2 Rahmen und Unterboden

Der Unterboden zeigt leichte Gebrauchsspuren.

Ein Rahmenschaden ist nicht erkennbar.

Die Bodengruppe wurde instandgesetzt.

5.3 Lackierung

Das Fahrzeug hat eine zeitgenössische Lackierung in der Farbe grau metallic. Das Fahrzeug wurde umlackiert, vorher rot.

Die Lackierung ist glänzend.

Staubeinschlüsse und Schleifspuren sind nicht erkennbar.

Lackläufer sind nicht zu erkennen.

Die gemessenen Lackschichten deuten auf umfangreiche Instandsetzungsarbeiten mit üblichem Materialauftrag hin.

5.4 Fahrgastraum / Kofferraum / Sitze

Der Fahrgastraum ist sehr sauber und gepflegt und zeigt keine Gebrauchsspuren.

Der Tacho wurde durch einen Km-Tacho ersetzt.

Die Sitzbezüge wurden erneuert.

Der gesamte Kofferraumbereich ist sehr sauber und gepflegt.

5.5 Motor / Getriebe

Der Motorraum wirkt sauber mit leichten Gebrauchsspuren und von oben trocken.

Der Motor zeigt ein sehr gutes Kaltstartverhalten und einen ruhigen Motorlauf.

Die Einspritzpumpe und die Düsen sind neu.

Ölausschwitzungen von unten sind nicht erkennbar.

Ölausschwitzungen zwischen Motor und Getriebe sind nicht erkennbar.

5.6 Achsen / Bremsen / Lenkung

Die Achsen und die Lenkung sind augenscheinlich ohne Mängel und wurden komplett überholt.

Ebenso ist die gesamte Bremsanlage augenscheinlich ohne Mängel.

Scheibenbremsen vorne und hinten.



9.07 Räder / Reifen

Reifen und Felgen zeigen keine Beschädigungen.
Ein Reserverad ist vorhanden.
Die Reifen wurden erneuert.

9.08 Glas / Spiegel / Dichtungen

Die Frontscheibe hat keine Steinschläge/Kratzer.
Das Fahrzeug hat eine abgetönte neue Frontscheibe erhalten.

9.09 Chrom

Die Chromanbauteile sind glänzend und neuwertig.
Der Grill ist noch in Arbeit und wird in Kürze eingebaut.

9.10 Elektrik

Das Fahrzeug hat eine 12-Volt-Anlage.
Die Beleuchtungsanlage ist komplett funktionsfähig.
Eine Warnblinkanlage ist vorhanden.

9.11 Verdeck

Das Verdeck ist aus Stoff in der Farbe schwarz.
Das Verdeck liegt gleichmäßig am Scheibenrahmen an.
Der Verdeckbezug ist neuwertig.

9.12 Sonstiges

Das Radio ist zeitgemäß.



6 Bewertungsergebnis

Der bei der Besichtigung vorgefundene Zustand der einzelnen Prüfpositionen des näher beschriebenen Fahrzeuges ist als gemittelte Gesamtzustandsnote:

2+ (Zwei Plus)

zu bezeichnen.

Definition der Zustandsnoten - siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe

7 Wertschätzung

Den Wiederbeschaffungswert schätzen wir unter Berücksichtigung des technischen und optischen Zustandes, der Ausstattung sowie der Marktlage, des Beliebtheitsgrades und des automobilhistorischen Stellenwertes dieses Modells auf

130.000,00 EURO

(i.W. Einhundertdreißigtausend Euro)

Der angegebene Wert beruht auf den eigenen Recherchen des Unterzeichners und unter Berücksichtigung der Marktbeobachtung der Firma Classic Data GmbH & Co. KG.

8 Schlusswort

Das Gutachten wurde aufgrund der mir zur Verfügung stehenden Informationen und Unterlagen erstellt.

Lauf, 30. Juni 2021

Der Sachverständige

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Haag



Dieser Bewertung sind zur Dokumentation 22 Lichtbilder beigelegt.



9 Originalität

Über die gesamte Problematik der Originalität sind sich die Beteiligten (Sachverständiger / Fahrzeughalter) einig. Aufgrund der meist nicht lückenlos nachvollziehbaren Vergangenheit des Fahrzeuges kann auch keine einwandfreie Gewähr abgegeben werden, dass alle montierten Bauteile dem serienmäßigen Zustand entsprechen bzw. dass alle Bauteile eines Serienfahrzeuges vorhanden sind. Bezüglich des Originalzustandes des geprüften Fahrzeuges, d.h. des Zustandes, der bei Auslieferung der Fahrzeuge durch den Hersteller gegeben war, sind daher die Ausführungen im Gutachten nicht rechtsverbindlich im Sinne von zugesicherten Eigenschaften, da der Originalzustand oft selbst dem Hersteller nicht mehr authentisch nachgewiesen werden kann. Eine Ausnahme gilt lediglich dann, wenn der Prüfer im Gutachten ausdrücklich – auf eigenen Kenntnissen und Forschungen basierende – verbindliche Angaben macht und diese auch, als solche kennzeichnet. Ansonsten beruhen sämtliche Angaben bzgl. der Originalität des geprüften Fahrzeuges auf den Auskünften des Halters bzw. Eigentümers und sind daher für den Prüfer unverbindlich.

10 Abschließende Anmerkung

Da, wie die Vergangenheit gezeigt hat, der Markt der Oldtimer- und Klassikfahrzeuge starken Schwankungen unterliegt, sollte in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch bei einer Veränderung des Fahrzeugzustandes durch Restaurations- bzw. Instandsetzungsarbeiten, eine Wiedervorführung des Fahrzeuges zwecks neuer Wertbestimmung erfolgen.

Der in der vorliegenden Bewertungsurkunde dokumentierte Wiederbeschaffungswert kann somit nur eine begrenzte Gültigkeit haben. Dies gilt bis zu einer Veränderung des Fahrzeugzustandes, wie oben beschrieben bzw. maximal 12 Monate.

Zu beachten sind hierbei auch die vertraglichen Vereinbarungen mit den speziellen Oldtimerversicherern, die in der Regel nur Schwankungen von maximal 10 % des Versicherungswertes berücksichtigen.

Fahrzeugbewertung

Zertifikatnummer: F4HB832V

Bewertung nur gültig mit einer Fotoanlage

Zusatznummer: HC210261

Mercedes-Benz

Modell	280 SL (W 113)	CD-ID:	1211
Karosserie	Cabriolet	Leistung	125 kW
Motor	6 Zylinder (Reihe)	Hubraum	2780 ccm
Farbe	grau metallic	Tachostand:*	2 km
Reifung	185 R 14	Erstzulassung	01.07.1968
Renz.	OHNE	nächste HU	06.2023
IN	1130441203001	Getriebe	Automatik

*abgelesener Tachostand

Notierungen Wiederbeschaffungswert

06/2021

Zustand 1	186.400 €
Zustand 2	123.100 €
Zustand 3	63.900 €
Zustand 4	37.200 €
Zustand 5	20.800 €

Classic Data

Marktbeobachtung
GmbH & Co KG
Harpener Straße 56, 44791 Bochum
Tel.: 0234-2395900
Fax: 0234-239590-99

Hannappel Classic Data GmbH & Co KG
Bochum, 28.06.2021

Die Notierungen in den Zustandsnoten 1 – 5 wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung GmbH & Co KG ermittelt und beziehen sich auf das oben genannte Modell in der Basisversion. Beschreibung der Zustandsnoten siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.

Sonstiges

Motornummer 13098312008375

Der Gesamtzustand durch
den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustand

2+

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien
mit allen bekannt gewordenen wertbeeinflussenden
Faktoren ergibt sich folgender

Wiederbeschaffungswert

130.000 €



Der Sachverständige
Lauf a.d. Pegnitz

Ort:
Datum: 30.06.2021

Anlage zur Fahrzeugbewertung

Allgemeines:

Die Wertnotierungen für die einzelnen Zustände wurden durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung intensiv recherchiert. Hierbei wurden, soweit möglich, Informationen von Clubs, Händlern und Oldtimerbesitzern herangezogen sowie Auktionsergebnisse, Fahrzeugangebote, definitive Verkäufe und die eigenen Erfahrungen der Mitarbeiter der Firma Classic Data Marktbeobachtung berücksichtigt.

Dabei verstehen sich die ausgewiesenen Wertnotierungen als Durchschnittswerte für das entsprechende Modell.

Die wertbeeinflussenden Faktoren des jeweiligen Fahrzeuges werden im Feld „Sonstiges“ dokumentiert bzw. in den Ausführungen des besichtigenden Sachverständigen beschrieben und in der Wertfindung berücksichtigt.

Begriffsdefinition

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Marktwert** attestiert, so berücksichtigt dieser schwerpunktmäßig den Handel von Privat an Privat, da dieses der übliche Geschäftsverkehr beim Kauf bzw. Verkauf der meisten Oldtimerfahrzeuge ist.

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Wiederbeschaffungswert** (nach Haftpflichtgesichtspunkten, gem. § 249 BGB) attestiert, so ist dies der Preis, den der Geschädigte aufwenden muss, um bei einem seriösen Händler ein dem besichtigten Fahrzeug entsprechendes, ähnliches oder vergleichbares Ersatzfahrzeug nach gründlicher technischer Überprüfung zu erwerben. Seit 1985 ist nach den geänderten AKB-Richtlinien der Wiederbeschaffungswert nach Kasko-Bedingungen identisch mit dem Wiederbeschaffungswert nach Haftpflichtrecht.



Sachverständigen-Büro Haag Dipl.Ing. (FH) Bernhard Haag

Bugstr. 14
91207 Lauf
E-Mail: info@sv-haag.com

Tel.: 09123/14646
Fax: 09123/14616
www.sv-haag.com



Sachverh. Nr. HC210261

30.06.2021

Fotoblatt

Foto Nr. 001



Foto Nr. 002





Sachverständigen-Büro Haag Dipl.Ing. (FH) Bernhard Haag

Bugstr. 14
91207 Lauf
E-Mail: info@sv-haag.com

Tel.: 09123/14646
Fax: 09123/14616
www.sv-haag.com



Kraftschaden Nr. HC210261

30.06.2021

Foto Nr. 003



Foto Nr. 004





Sachverständigen-Büro Haag Dipl.Ing. (FH) Bernhard Haag

Bugstr. 14
91207 Lauf
E-Mail: info@sv-haag.com

Tel.: 09123/14646
Fax: 09123/14616
www.sv-haag.com



Sachverständigen-Nr. HC210261

30.06.2021

Staubblatt

Foto Nr. 005



Foto Nr. 006





Sachverständigen-Büro Haag Dipl.Ing. (FH) Bernhard Haag

Bugstr. 14

91207 Lauf

E-Mail: info@sv-haag.com

Tel.: 09123/14646

Fax: 09123/14616

www.sv-haag.com



Sachst. Nr. HC210261


Modelljahr

Foto Nr. 009

30.06.2021



Foto Nr. 010





Sachverständigen-Büro Haag
Dipl.Ing. (FH) Bernhard Haag

Bugstr. 14
91207 Lauf
E-Mail: info@sv-haag.com

Tel.: 09123/14646
Fax: 09123/14616
www.sv-haag.com



Sachstr. Nr. HC210261

Modelljahr:

Foto Nr. 011

30.06.2021



Foto Nr. 012





Sachverständigen-Büro Haag Dipl.Ing. (FH) Bernhard Haag

Bugstr. 14
91207 Lauf
E-Mail: info@sv-haag.com

Tel.: 09123/14646
Fax: 09123/14616
www.sv-haag.com



Sachverh. Nr. HC210251

Objekt:

Foto Nr. 013

30.06.2021



Foto Nr. 014





Sachverständigen-Büro Haag Dipl.Ing. (FH) Bernhard Haag

Bugstr. 14
91207 Lauf

E-Mail: info@sv-haag.com

Tel.: 09123/14646

Fax: 09123/14616

www.sv-haag.com



Sachstr. Nr. HC210261


Blatt

Foto Nr. 015

30.06.2021



Foto Nr. 016





Sachverständigen-Büro Haag Dipl.Ing. (FH) Bernhard Haag

Bugstr. 14
91207 Lauf
E-Mail: info@sv-haag.com

Tel.: 09123/14646
Fax: 09123/14616
www.sv-haag.com



...achten Nr. HC210261

30.06.2021

...mobblatt

Foto Nr. 017



Foto Nr. 018





Sachverständigen-Büro Haag Dipl.Ing. (FH) Bernhard Haag

Bugstr. 14
91207 Lauf
E-Mail: info@sv-haag.com

Tel.: 09123/14646
Fax: 09123/14616
www.sv-haag.com



30.06.2021

Foto Nr. 019



Foto Nr. 020





Sachverständigen-Büro Haag Dipl.Ing. (FH) Bernhard Haag

Bugstr. 14
91207 Lauf
E-Mail: info@sv-haag.com

Tel.: 09123/14646
Fax: 09123/14616
www.sv-haag.com



Haagstr. 14, 91207 Lauf, Tel. 09123/14646

30.06.2021

Foto Nr. 021



Foto Nr. 022

