Rudi Schmitt
Maria-Ward-Str. 56a D-96050 Bamberg
info@rudi-schmitt.de. 0170 6906699

Mercedes

Ergänzung zum Bordbuch

Alle Service wurden lt. Mercedes Standard gemacht.

Ölwechsel jährlich 10W-40

Ersetzt wurden , seit ich ihn fahre::

- Motorlager
- Achsschenkel vorne
- Batterie
- Bremsbeläge v und hi
- Dämmmatte im
- Motorrad
- Auspuff hinterer Schalldämpfer
- Thermostat mit Gebern