Oldtimer-Restauration
Jens Schmidt
Kfz-Meisterbetrieb



Oldtimer-Restauration Schmidt
Alte Dorfstr. 4A 09432 Großolbersdorf OT Hopfgarten

Jan Rogge
Klinkerstr.55b
25436 Moorege

Telefon	037369 87011
Mobil	0172 5848458
e-mail	ardiejens@gmail.com
USt.-IdNr.	DE226409730
Homepage	www.ardie-teile.de
Rechnungsdatum:	10.04.2021
Kundennummer:	KD011110
Zahlungsweise:	Barzahlung bei Abholung

Rechnung RE2021011

Sehr geehrter Herr Jan Rogge,
vielen Dank für Ihre Bestellung bei uns.

Artikel Nr.	Artikel	Menge	Einzelpreis	Preis
	Motor Terrot 350 Sv überholt	1	0,00 €	0,00 €
2301	Motorkettenrad mit Riemenscheibe	1	220,00 €	220,00 €
3469	Ventilkeil	2	5,00 €	10,00 €
E5408	Ventilführung	2	25,00 €	50,00 €
E6189	Ventilfeder	2	6,50 €	13,00 €
E6275	Ventilteller	2	25,00 €	50,00 €
E88881	Ventil A E	2	80,00 €	160,00 €
E6411	Ventilstößel überholt	2	50,00 €	100,00 €
E7832	Kurbelwelle überholt	1	560,00 €	560,00 €
E9429	Zylinder bohren honen Kolben neu	1	390,00 €	390,00 €
E94291	Zylinder SV überfräsen	1	15,00 €	15,00 €
00202	Arbeitsstunden	45	30,00 €	1350,00 €

Versandkostenanteil:	0,00 €
Warenwert:	2918,00 €
19 % MwSt.:	554,42 €
Rechnungsbetrag:	**3472,42 €**

IBAN: DE34 8708 0000 0762 049401 BIC: DRESDEFF870

Oldtimer-Restauration
Jens Schmidt
Kfz-Meisterbetrieb

Oldtimer-Restauration Schmidt
Alte Dorfstr. 4A 09432 Großolbersdorf OT Hopfgarten



Jan Rogge
Klinkerstr.55b
25436 Moorege

Telefon	037369 87011
Mobil	0172 5848458
e-mail	ardiejens@gmail.com
USt.-IdNr.	DE226409730
Homepage	www.ardie-teile.de
Rechnungsdatum:	15.04.2021
Kundennummer:	KD011110
Zahlungsweise:	Vorkasse rein Netto

Anlage zur Rechnung 2021011

Motor Terrot 350 Sv überholt
Zylinder : überfräst , geschwärzt , gebohrt , gehohnt ,
neuer Kolben , Ventile , Ventilteller , Ventilfedern , Ventilkeile , Ventilführungen ,Ventilsitzbearbeitung

Kurbelwelle : Primär -Steuer -Hubzapfen - Pleuelring - Lagerung - oberes Pleullager neu

kompl. Ventilaushebung neu gefertigt
Ventilstößel überhohlt , Druckschrauben Plasmanitriert
Schlepphebel überschliffen Plasmanitriert

Gehäuse : gereinigt - Glasperlen gestrahlt - Dichtflächen geplant - Lagerung erneuert

Motorkettenrad mit Riemenscheibe angefertigt härten lassen Achtung beim abziehen Wangen der Riemenscheibe sind hart

Ölpumpe gereinigt geprüft nicht geöffnet