

## ASTON MARTIN DB2 ENGINE

Aston Martin DB2,  
2,6 Liter-6 Zylinder-DOHC Motor



### Original DB2 Motor

Der Aston Martin DB2 Motor wurde 1997 für einen DB2/4 Drophead generalüberholt und später durch einen 2,9 Liter ersetzt. Seither wurde er als Ersatz für das Fahrzeug aufbewahrt.

In 2023 fand eine erneute Motor Revision für den Verkauf statt. Er befindet sich in einem einwandfreien Zustand. Sämtlich ersichtliche Anbauteile sind Bestandteile des Verkaufs.

#### Aston Martin DB2 Engine

- generalüberholt

Motor Nr. : VB6E / 50 / 1295

Hubraum: 2,6 Liter


Zylinder: 6

Leistung: ca. 92 kW

Überholung: 2023

Privatverkauf

26.900.- €



## ASTON MARTIN DB2/4 ENGINE

### Motor Revision 1997

Die umfangreichen Motorarbeiten wurden vom Spezialsten, Service Team Marlok, in Leoberg durchgeführt.

Die einzelnen Arbeiten können der Rechnung entnommen werden.

STM - Materialschein				
Qty	Erstteil Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
6		Kolben	427,00	2562,00
		Laufbahn	407,30	2443,80
6		Einstellscheibe 006	7,26	87,12
1		Einstellscheibe 009	7,26	43,56
1		Zylko-Dichtungssatz		733,64
1		Motorlichtsatz		201,01
6		Pleuellager	31,05	186,30
1		Ölfiler		48,10
2		Auslassventil	79,96	159,92
1		NW-Lagerdeckel		98,24
1		Pleuellagersatz		657,40
1		Anlasser Zahnkranz-Schwungscheibe		398,16
12		Pleuellagermutter	12,60	151,20
1		Schwungscheibe plandrehen		95,00
1		Ansaugkrümmer schweißen		120,00
1		Zylko planen		165,80
2		Bolzen	3,15	6,30
1		Scheibe	0,15	0,30
1		Mutter	0,42	0,84
1		Rep Satz Hbz		176,13
9,5		Castrol RS	15,50	242,25
5,5		Frostschutz	7,50	41,25
1,0		Bremsflüssigkeit		19,70
Summe				8638,02

Service Team Marlok Ditzinger Strasse 26 71229 Leoberg-Höfingen

STAM  
SERVICE TEAM MARLOK

12. Nov. 1997

RECHNUNG 7011007 Seite 1

BELEGVOM: 11.11.1997 AUFTRAGSDATUM: FAHRZEUGTYP: DB2/4 Drophead  
VIN: MotorNr. VB6K/50/ KENNZEICHEN: KILOMETRESTAND: 1295

Auftragsgemäß führten wir an Ihrem ASTON MARTIN DB2/4 Drophead folgende Arbeiten durch:

Motor sitzt fest.  
Motorschaden feststellen und beseitigen. Kompression prüfen (Zyl. 2 ohne Kompr.). Motor aus- u. einbauen, kplt. zerlegen und zusammenbauen. Laufbüchsen, Kolben, Pleuellager aus- u. einbauen, erneuern. Anlasserzahnkranz aus- u. einbauen, erneuern - neu aufschrupfen. Zylinderkopf zerlegen und zusammenbauen.  
Zwei Auslassventile erneuern. Zylko planschleifen. Ansaugkrümmer schweißen. Schwungscheibe plandrehen. Hauptbremszylinder aus- u. einbauen - Überholen. Fußbremse kplt. entlüften.  
Probefahrt. Oberwäsche, Innenreinigung.


Arbeitszeit  
53,50 6.794,50 DM  
Teile lt. Materialschein 8.638,02 DM  
15.432,52 DM ✓  
+ 15% MWST 2.314,87 DM ✓  
17.747,39 DM ✓

SERVICE TEAM MARLOK  
INH: WILHELM MARLOK  
DITZINGER STRASSE 26  
71229 LEOBERG-HÖFINGEN  
TELEFON: 07152/93 79 13  
TELEFAX: 07152/93 79 14  
BANKVERBINDUNG:  
KREITSPARKASSE BOBLINGEN  
BIZ: 603 501 30  
KONTO: 89 58 680  
IBAN: DE 44 11870612

**Revision 1997 erfolgte durch  
den Aston Martin Spezialist:**


Service Team Marlok  
Ditzinger Strasse 26  
71229 Leoberg- Höfingen






## ASTON MARTIN DB2/4 ENGINE

### Motor Revision 2023






## ASTON MARTIN DB2/4 ENGINE

### Motor Revision 2023

#### Neuteile in 2023

---

- Nockenwellen
- Ventile
- Kolben
- Kühlmittelpumpe
- Schwungrad
- Kupplung
- ....




Die zweite Revision wurde in 2023 aufgrund des Verkaufs durchgeführt.

#### **Revision 2023 erfolgte durch den Aston Martin Spezialist:**

---



Gunther Schmidt  
Classic Garage Gbr  
St. Martin Str. 12  
86911 Dießen- Dettenhofen






## ASTON MARTIN DB2/4 ENGINE

Aktueller Zustand










## ASTON MARTIN DB2/4 ENGINE

### Aktueller Zustand










## ASTON MARTIN DB2/4 ENGINE

### Aktueller Zustand











## ASTON MARTIN DB2/4 ENGINE

### Aktueller Zustand










## ASTON MARTIN DB2/4 ENGINE

### Aktueller Zustand









## ASTON MARTIN DB2/4 ENGINE

### Aktueller Zustand









## ASTON MARTIN DB2/4 ENGINE

### Aktueller Zustand





## ASTON MARTIN DB2/4 ENGINE

### Kontakt



Auf Nachfrage kann gerne ein Video des Motors übermittelt werden.

#### **Bei Interesse:**

---

Josef Finauer  
Tel.: +49 (0)151 / 112 68 314  
josef@finauer  
Standort: München