

KFZ – WERKSTATT

Peter Magerl & Tochter
Kohlhof 1
69198 Schriesheim

Tel. 06220 - 922 402
FAX 06220 - 922 79 80
Mobil 0172 - 625 10 42
Mail: info@magerl-2cv.de

Sparkasse Heidelberg – IBAN
DE38 6725 0020 0009 0066 48
Swift-BIC SOLADES1HDB
USt.ID.Nr. DE226336454



KFZ- Werkstatt . P. Magerl . Kohlhof 1 . 69198 Schriesheim

Frau
Dr. Anne Müller-Osten
Stamitzstraße 16
68167 Mannheim

13. März 2025
Rechnung-Nr. 2025-03-1829

Reparatur des Fahrzeuges: VW Polo
Tachostand: 301.103 km

Kennz.: MA-VW 487H

Ersatzteil / Arbeit	Anzahl	Preis	Gesamt-Preis
Bremssschlauch VL & VR	2	45,80 €	91,60 €
Bremssschlauch HL & HR	2	32,10 €	64,20 €
Scheinwerfer VR	1	51,50 €	51,50 €
Ventildeckeldichtung	1	25,30 €	25,30 €
Ölwannendichtung	1	15,50 €	15,50 €
Ölfilter	1	16,52 €	16,52 €
Motoröl SAE 5W30	3,5	16,00 €	56,00 €
Ölablassschraube	1	5,05 €	5,05 €
Bremsflüssigkeit	1	9,00 €	9,00 €
Bremsbacken	1	42,00 €	42,00 €
Montagesatz Trommelbremse	1	12,87 €	12,87 €
Radbremszylinder	2	58,60 €	117,20 €
Klein- und Reinigungsmaterial	2	4,80 €	9,60 €
Beschaffungskosten	1	14,90 €	14,90 €
Montage/Arbeitslohn	7,75	85,00 €	658,75 €
Bremsleitung HL reinigen und konservieren (0,75h)			
Schweller HR Unterbodenschutz erneuern (0,25h)			
Scheinwerfer VR erneuern, Licht einstellen erschwert (1,0h)			
Bremssschlauch VL & VR erneuern (0,75h)			
Bremssschlauch HL & HR erneuern (0,75h)			
Bremssystem entlüften (0,75h)			
Ventildeckeldichtung erneuern (0,75h)			
Ölwannendichtung erneuern, Ölwechsel mit Filter (1,25h)			
Bremse der HA erneuert (1,5h)			
<u>Luftdruck</u> korrigiert Ohne Berechnung, <u>Weiter beobachten !</u>			
Nettosumme			1.189,99 €
19% USt.			226,10 €
Gesamtbetrag			1.416,09 €
DEKRA-Gebühr HU			0,00 €
DEKRA-Gebühr NK			22,00 €
Zahlbetrag			1.438,09 €