

Vorgangs-Nr. 594467

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 27.08.2019

EXPERTISE

Betreff
Amtliches Kennzeichen

Oldtimer Basisbewertung
WT-MP 429



Fahrzeughalter

Auftrag vom / durch

Besichtigungsdatum / Ort

27.08.2019
TÜV Service Center
Alfred-Nobel-Str. 3
79761 Waldshut-Tiengen

Anwesend bei Besichtigung


Wert am Markt (MwSt neutral)

29.000,00 Euro

in Worten

neunundzwanzigtausend

Jens Huber
TÜV Service Center Waldshut-Tiengen
Alfred-Nobel-Straße 3
79761 Waldshut-Tiengen
Tel: 07751 700894, Fax: 07751 5350



Vorgangs-Nr. 594467

Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben

Datum: 27.08.2019

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen
Fahrzeugidentnummer
Fahrzeugart
Aufbaubeschreibung
Fahrzeughersteller
Typ
Antriebsart
Leistung
Hubraum
Farbe
Erstzulassung
Letzte Zulassung
Nächste HU
Anzahl Vorbesitzer
Laufleistung
Bereifung
Vorderachse

Hinterachse

Ausstattung

Grundlage Fahrzeugdaten

WT-MP 429
CRLBA211XKF000384
Personenkraftwagen
Cabrio 2-türig
Classic Roadsters Ltd.
Saxon
Otto
110 kW
4885 ccm
grün
01.07.1989
22.07.2008
08/21
unbekannt
46.689 km abgelesen

MPH

1/24
49.900

165 HR15 86H Vredestein
Links 12,0 SO
165 HR15 86H Vredestein
Links 12,0 SO

Rechts 12,0 SO

Rechts 12,0 SO

Legende: SO = Sommerreifen

Radio Toshiba, 5 Gang H-Schaltung, Lederausstattung, Sportlenkrad,
8 Zylinder

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original,
Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor

**Vorgangs-Nr. 594467****Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben****Datum: 27.08.2019****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Basisbewertung zur Ermittlung des Marktwertes über das zuvor näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Diese Bewertung dient i.d.R. zur versicherungsseitigen Risiko- und Schnelleinstufung bei der Kaskoversicherung.

Bei dieser Bewertung handelt es sich um kein Bewertungsgutachten im sachverständigen Sinne mit detaillierter und intensiver Überprüfung in Form einer Standardbewertung.

Die Basisbewertung beschränkt sich auf eine äußerliche Inaugenscheinnahme und beinhaltet folgenden Prüfungsumfang:

- Auflistung der technischen Daten, des Zubehörs und der Sonderausstattung
- Optische Prüfung des Fahrzeugs und des Interieurs bei ausreichenden Besichtigungsbedingungen
- Überprüfung der Fahrzeug-Identifikations-Nummer (Fahrgestell-Nummer)
- Probelauf des Motors, Einzelfoto und Wertfestsetzung

Benotung :

Bei dem besichtigten Fahrzeug handelt es sich um ein Fahrzeug, in einem guten, mängelfreien Zustand mit leichten Gebrauchsspuren. Es ist original oder fachgerecht und aufwendig restauriert. Es sind keine fehlende oder zusätzlich montierte Teile am Fahrzeug vorhanden. Der Allgemeinzustand kann bei äußerlicher Besichtigung als gut bezeichnet werden.

Fahrzeuge des gegenständlichen Typs werden überwiegend nicht im Automobilhandel, sondern unter Interessenten direkt vermarktet. Deshalb wurde der Marktwert ermittelt. Dieser gibt den voraussichtlich zu erwartenden Verkaufserlös außerhalb des gewerblichen Handels unter Berücksichtigung des Gewährleistungsausschlusses an.

Der angegebene Wert wurde auf der Grundlage eigener Marktbeobachtungen sowie ggf. unter Mitberücksichtigung etwaig veröffentlichter Werte von Marktforschungsinstituten wie Classic Data, wie Interclassic, etc. ermittelt. Aufgrund dieser Angaben ergibt sich zum momentanen Zeitpunkt der auf Blatt 1 dieser Basisbewertung angegebene Wert.

Dieser Wert berücksichtigt das Erstzulassungsdatum, den Fahrzeugzustand, die Ausstattung und Angaben des Auftraggebers über Unfalleinwirkungen. Das zuvor beschriebene Fahrzeug ist bei dem festgestellten Zustand auf Grundlage der Basisbewertung mit der Zustandsnote

2 (gut)

zu bewerten.

Wir empfehlen dem Fahrzeughalter jeweils nach Ablauf des dritten Jahres ab dem Bewertungsdatum eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs vornehmen zu lassen, durch die der Erhaltungszustand des Fahrzeuges zum Nachbesichtigungszeitpunkt nachgewiesen werden kann.

In diesem Zusammenhang können durch Restaurationsarbeiten, Marktlage und Beliebtheitsgrad bedingte Veränderungen des Fahrzeugwertes berücksichtigt werden.



Vorgangs-Nr. 594467

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 27.08.2019

Schlußwort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Waldshut-Tiengen, den 27.08.2019

Der Sachverständige



Auto Service

Jens Huber

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Lichtbildanlage mit 9 Fotos

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 594467



Bild 1

Diagonalansicht
vorne links



Bild 2

Diagonalansicht
vorne rechts

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 594467



Bild 3

Diagonalansicht
hinten rechts



Bild 4

Diagonalansicht
hinten links

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 594467



Bild 5

Typenschild



Bild 6

Kombiinstrument

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 594467




Bild 7

Innenraum




Bild 8

Motorraum

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 594467




Bild 9

Unterboden