

VW-Bus T3 Baujahr 1990 Instandhaltungsliste 2000-2026

Zeitpunkt	km- Stand	Reparatur / Wartung	Bemerkung
06/2026	314703	Umfangreiche Revision zum Verkauf: - Zahnriemen, Spannrolle, Zahnriemenrad Kurbelwelle neu - Simmeringe neu - Wasserpumpe neu - Thermostat neu - Krümmerbrücke im Austausch (war nicht mehr plan) - 4 Glühkerzen neu - Endschalldämpfer geschweißt, Flexstück in seitliches Abgasrohr eingesetzt, Auspuffsilentlager erneuert, neues Endrohr - Einspritzpumpenkonsole ersetzt durch Gebrauchtteil - Schaltkulissee Abdeckkappe und Manschette neu - Luftfilter neu - Dieselfilter mit Stutzen und Vorwärmung neu - Motorraumdichtung neu - Federtellerunterlagen neu - Kabeltülle Heckklappe neu - Förderbeginn Einspritzpumpe eingestellt - Dieselmücklaufschläuche erneuert - Kühlwasserrohrbuchsen repariert 5 neue Ganzjahresreifen - Fensterheber rechts repariert - Schließzylinder Schiebetür repariert - Scheinwerfer vorne Gewinde repariert - Ölwechsel, Kühlwasserwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel - 5 neue Ganzjahresreifen	Bus & Bikes Herbrechtsmeier und Jarzyna Kosten: 6460 € TÜV + AU + Gasprüfung neu
07/2023	313000	Scheinwerfereinsätze Abblendlicht und Fernlicht li/re neu Sicherheitsgurte li/re vorne neu	
04/2023		Rost im Motorraum unterm Luftfilter entfernt und mit Rostumwandler behandelt	
02/2022		Campingbatterie neu	
06/2021		Batterie neu Glühzeit-Steuergerät neu	Bus sprang nicht an, lag wahrscheinlich nur an der Batterie
06/2020	312000	Frontfenster im Hochdach erneuert	
07/2019	311000	Beide Dachhauben erneuert	
05/2019		Blindstopfen Rücklauf Dieseleinspritzanlage neu	War undicht
07/2016	308579	Einspritzdüsen neu	
04/2016	308340	Zahnriemen neu	Westkamp Frechen
10/2015- 01/2016	307900	Umfangreiche Revision: - Rostentfernung Fensterausschnitte, Regenrinnen, Laufschiene Schiebetür, zahlreiche kleine Stelle Türen, Endspitzen, Kanten - Bremsschläuche und -leitungen sowie Staubschutzbleche vorne re/li neu - Staubschutzmanschetten Schaltgestänge, Spurstangenkopf re neu - Lager Dreieckslenker oben re/li neu - Leitungen Servolenkung neu - Querträger hinten re/li instandgesetzt - Radlauf vorne re instandgesetzt	Kemmer & Hein in Speyer Kosten: 9775 €

		- Dichtringe Achswellen / Getriebe neu - Schiebetürdichtung neu - Ölwechsel - Bremsflüssigkeitswechsel	
07/2013	306000	Drehzahlsignalkabel abgerissen - repariert Tachowelle gerissen – neu Campingbatterie übergekocht - neu	
03/2012	304000	1 Glühkerze neu Wasserbehälter neu Ölwechsel	Karpinski, Leverkusen
06/2011	300500	Keilriemen gerissen, neu Ventildeckeldichtung neu	Karpinski, Leverkusen
01/2011	297660	Ölwechsel Einspritzzeitpunkt korrigiert	Karpinski, Leverkusen
03/2010	290572	Windschutzscheibe neu Bremstrommeln und Beläge hinten neu Bremsscheiben und Beläge vorne neu Bremsflüssigkeit gewechselt Blechabdeckung Gastankarmaturen neu Ölwechsel	Karpinski, Leverkusen
11/2009		Allwetterreifen neu	
07/2009	283724	Dieseleinspritzpumpe überholt	Karpinski, Leverkusen
01/2009	279500	Dieseleinspritzpumpe getauscht	Karpinski, Leverkusen
09/2008	277382	Querlenkerlager, Zugstrebenlager und –Büchsen erneuert Ölwechsel	Karpinski, Leverkusen
04/2008	270142	Wasserschlauch erneuert Dichtung Ölkühler erneuert Ölwechsel	ATU
11/2007	264020	1000 km Inspektion Austauschmotor Kraftstofffilter erneuert 1 Einspritzdüse ersetzt durch Gebrauchtteil	Karpinski, Leverkusen
10/2007	263000	Austauschmotor generalüberholt 1,6 l TD eingebaut Turbolader neu LDA Dose gebraucht eingebaut Auspuffrohr neu Wasserpumpe neu 2 Keilriemen neu Wasserrohrreparatur	Karpinski, Leverkusen
08/2007	260800	Wasserschläuche Heizungssystem, Heizungsventil und Heizungskühler gereinigt Leckölleitungen Einspritzdüsen neu Zylinderkopf Lecktest Kühlsystem Unterdruck geprüft Ölwechsel	Scheuer Schneppenheim
02/2005	226638	Zahnriemen und Spannrolle neu 2 Keilriemen neu Antriebsscheibe Kurbelwelle neu Gaszug erneuert Ölwechsel	ATU
07/2004	220000	Zündschloss neu	Schlossstecher versuchen den Bus zu klauen, erfolglos Dank Wegfahrsperre
04/2004	218000	4 Glühkerzen erneuert	
06/2003	213718	Ölwechsel	ATU
03/2003		4 neue Reifen	

04/2002	207000	Bremsschläuche vorne erneuert Servoleitungen erneuert	Scheuer Schneppenheim
07/2001	202911	Kupplung und Ausrücklager erneuert Kurbelwellendichtflansch neu Beide Kühlmittelstutzen neu Ölrohr neu Antriebswellenflansch re abgedichtet	Scheuer Schneppenheim
06/2000	192000	Kauf bei Pollmeier Kerpen	