

(9) TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Hessen-Süd
Am TÜV 1, 30519 Hannover

(3) Prüfort: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
TÜV-Station Wiesbaden-Nordenstadt
Daimlerring 7
65205 Wiesbaden

Halter: Klaus Bang
Im Nachtschatten 14
65205 Wiesbaden



KBA Abrufdaten zum digitalen Untersuchungsbericht (DUB)
abrufbar unter: <https://www.kba-online.de/dub/>

DUBSuchID : 63C461E759CF
Prüfberichtsnummer : 10643137229001
Überwachungsinstitution : 2001

Prüfziffer iKFZ : gR7B&Z2#
(1) Fz-Ident.-Nr. : 11602412027930
(2) Amtl. Kennz. : D WI-DB474H
(3) Datum / Ende der HU : 29.05.2026, 16:05 Uhr
(4) km-Stand : 204802
(5) Fz-Art / Typ / Var / Ver / Ausf : 01 0300 / 116 / 306025
(7) Ergebnis : Geringe Mängel
(8) Nächste HU / Plakette : Mai 2028 / ja
Fz-Hersteller : DAIMLER-BENZ / 0009
Erstzulassung / zGM : 19.04.1974 / 2130 kg
Letzte HU : 04.2024
Auftrags-Nr./Intern :

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Ottomotor ohne Kat
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

(6)
D8.4.1b Umweltbelastung: Getriebe ölfeucht
D8.4.1b Umweltbelastung: Motor ölfeucht
D8.4.1b Umweltbelastung: Differential hinten ölfeucht

Einstufung¹⁾
GM
GM
GM

Ihr Fahrzeug wurde - mit Ausnahme der genannten Mängel - für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden.
Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht. Die festgestellten Mängel müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats, behoben werden.

Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: M.Sc. Yasin Sen

Messwerte:

Achse	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	Bremskraft (daN)		Bremskraft (daN)	
	Links	Rechts	Links	Rechts
1	280	260		
2	290	300	200	250

Abbremsung BBA (%): 53

Abbremsung FBA (%): 21

Berechnungsmasse BBA in kg: 2130

TÜVNORD
Nächste HU:
Mai 2028
TÜV NORD Mobilität

(Unterschrift)

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 1.2.1.1 Anlage VIII StVZO				
	Fahrzeug-Solddaten		Fahrzeug-Istdaten	Ergebnis
	Minimum	Maximum		
Konditionierung			alternative Konditionierung	
Öltemperatur			35	# I.O.
Schließwinkel	°	34	40	# I.O.
Zündzeitpunkt	*KW	27.0	29.0	28
bei Leerlauf-Drehzahl				
Drehzahl	1/min	700	850	720
CO	% vol		2.50	1.066
Gesamtergebnis der AU				bestanden
AU-Messgerät	Bosch BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B 0320859044 V 3.69 07.11.2025 (CC) [IV/2025]			

¹⁾ GM = Geringe Mängel EM = Erhebliche Mängel
VM = Gefährliche Mängel VU = verkehrsun sicher

Versionen: Mobile TÜV 2: 4.30.0.2 FSD.HU: 4.28.13-6 Mangelbaum: 2.0.22
Bosch BEA-PC DE V6.0 - 11.2024 6.0.1885.2411 QS-Nr.: 4062

Deutsche Postbank AG, Hannover
BIC (SWIFT-Code): PBNKDEFFXXX
IBAN-Code: DE 63 2501 0030 0608 9023 01

DAKkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-15-11109-01-00

TÜVNORDGROUP

Blatt 1 von 2

TÜV NORD Mobilität
GmbH & Co. KG
Am TÜV 1
30519 Hannover
T 0511 998-62526
F 0511 998-61747
info@tuev-nord.de
tuev-nord.de

Amtsgericht Hannover HRA 27006
USt.-IdNr.: DE 813818604
Steuernr.: 25/207/00992
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. rer. nat. Dirk Stenkamp

TÜV NORD Mobilität
Verwaltungsgesellschaft mbH,
Hannover
Amtsgericht Hannover: HRB 61319
Geschäftsführer:
Hartmut Abeln (Vorsitzender)
Thorsten Wallinger