Partner des TÜV SÜD

Institut für Forensik IFF GbR
Mühlenstraße 6
25462 Rellingen
Telefon: 0152-59838073 oder
E-Mail: i.greisen@iff-team.de

Gutachtennummer: 368-00174-22 | Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben | **Datum: 20.07.2022**

Wertgutachten

Betreff	Oldtimerbewertung
Amtliches Kennzeichen	Nicht zugel.
Fahrzeugidentnummer	110848



Fahrzeughalter	Herr Jan Rogge Klinkerstr. 55b D-25436 Moorrege
Auftrag vom / durch	20.07.2022 Halter, schriftlich Herr Jan Rogge Klinkerstr. 55b D-25436 Moorrege
Besichtigungsdatum / Ort	20.07.2022 08:30 Uhr Herr Jan Rogge Klinkerstr. 55b D-25436 Moorrege
Besichtigt durch	SV Ingo Greisen
Anwesend	Herr Rogge

Kosten- und Wertzusammenfassung	ohne MwSt.	19,0% MwSt.	mit MwSt.
Marktwert in Euro	**9.900 EUR**		
in Worten	**Neuntausendneunhundert**		

IFF INSTITUT FÜR FORENSIK
Partner des TÜV SÜD

Institut für Forensik IFF GbR
Mühlenstraße 6
25462 Rellingen
Telefon: 0152-59838073 oder
E-Mail: i.greisen@iff-team.de

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeughalter	: Herr Jan Rogge
amtliches Kennzeichen	: Nicht zugel.
Fahrzeug-Ident-Nummer	: 110848
Fahrzeugart	: Motorrad
Aufbauart	: Kraftrad
Fabrikat	: Terrot
Typ / Untertyp	: HST / 350
Hubraum / Leistung	: 350 ccm / 6,62 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Benzin / 1-Zylinder / Reihe
Leer- / zul. Gesamtgewicht	: 115 kg / 280 kg
Reifendimension	: 26X3,5
Reifenfabrikat	: Mitas
Reifenart	: Sommer-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	: 5,0 5,0
Anzahl der Achsen	: 2
Erstzulassung	: 00.00.1930
Nächste HU	: 06.2024
Laufleistung abgelesen	: 3 km
Farbe	: schwarz
Lackart	: Uni
Allgemeinzustand	: gut
Karosseriezustand	: gut
Besichtigungszustand	: fahrbereit, verkehrssicher

Institut für Forensik IFF GbR
Mühlenstraße 6
25462 Rellingen
Telefon: 0152-59838073 oder
E-Mail: i.greisen@iff-team.de

Serienausstattung	: Serie
Sonderausstattung	: Rücksitzbank, Packtasche
Reparierte Vorschäden	: Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnten augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.
Unreparierte Vorschäden	: Im Rahmen der Besichtigung konnten keine, nicht behobenen Vorschäden festgestellt werden. Übliche Spuren des Gebrauches können als gegeben betrachtet werden.

Institut für Forensik IFF GbR
Mühlenstraße 6
25462 Rellingen
Telefon: 0152-59838073 oder
E-Mail: i.greisen@iff-team.de

Vorgelegte Dokumente

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen folgende Unterlagen vor:

- Datenblatt
- Gutachten H-Zulassung

Fahrzeug-Identifizierung

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

- Die typgerecht angebrachte Fahrgestellnummer befindet sich am Rahmen

---

Beurteilung aus der Fahrzeugidentifizierung

Gemäß der Identifikation der Fahrgestellnummer handelt es sich bei dem hier in Rede stehenden Fahrzeug um ein(en)

Terrot HST /350

#Volksbezeichnung#

Restauration

Das in Rede stehende Fahrzeug wurde nachweislich in folgenden Umfängen dokumentiert restauriert bzw. instandgesetzt.

- Motor kompl. revidiert und mit neuen Kolben versehen
- Technik kompl. überholt und instandgesetzt
- Rahmen und Karosserie aufgearbeitet, damit originaler Zustand erhalten bleibt

IFF INSTITUT FÜR FORENSIK
Partner des TÜV SÜD

Institut für Forensik IFF GbR
Mühlenstraße 6
25462 Rellingen
Telefon: 0152-59838073 oder
E-Mail: i.greisen@iff-team.de

Sichtung von außen

Äußeres Erscheinungsbild

- Das äußere Erscheinungsbild lässt erkennen, dass es sich um ein nahezu unberührtes und somit originales Fahrzeug handelt.

Lackierung

- Die Karosserie befindet sich noch im weitestgehenden Erstlackierungszustand.
  Die Oberfläche weist nur leichte Veränderungen durch Alter/-und Gebrauch auf.

Die Chromelemente befinden sich im Originalzustand. Es sind stärkere Alterungsspuren vorhanden.

Wertbildende Faktoren

Benotung

Bei dem besichtigten Fahrzeug handelt es sich um einen Oldtimer in gebrauchtem Zustand und normalen Spuren der Jahre. Er weist wohl kleinere Mängel auf, ist aber voll fahrbereit. Er hat keine Durchrostungen und sofortige Arbeiten sind nicht notwendig. Er ist schön und gebrauchsfähig und sein Gesamtzustand ist als befriedigend zu bezeichnen.

Fahrzeuge des gegenständlichen Typs werden überwiegend nicht im Automobilhandel, sondern unter Interessenten direkt vermarktet. Deshalb wurde der Marktwert ermittelt. Dieser gibt den voraussichtlich zu erwarteten Verkaufserlös außerhalb des gewerblichen Handels unter Berücksichtigung des Gewährleistungs-ausschlusses an.

Die Wertermittlung erfolgte unter Verwendung von anerkannten Listen über Oldtimer, die auf eine Beobachtung des regionalen und überregionalen Marktes beruhen. Aufgrund dieser Angaben ergibt sich zum momentanen Zeitpunkt der auf Blatt 1 dieser Basisbewertung angegebene Wert.

Dieser Wert berücksichtigt das Erstzulassungsdatum, den Fahrzeugzustand, die Ausstattung, Angaben des Auftraggebers über Unfalleinwirkungen. Das zuvor beschriebene Fahrzeug ist bei dem festgestellten Zustand auf Grundlage der Basisbewertung mit der Zustandsnote

3 (befriedigend)

zu bewerten.

Institut für Forensik IFF GbR
Mühlenstraße 6
25462 Rellingen
Telefon: 0152-59838073 oder
E-Mail: i.greisen@iff-team.de

Grundlage der Wertermittlung:

Marktwert

Gemäß Beauftragung soll der Marktwert ermittelt werden.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen technischen und markrelevanten Einflussgrößen wie der spezielle Sondermarkt für Old-/ Youngtimer, Supersports sowie historische Rennfahrzeuge, das Fahrzeugalter, die zugrunde gelegte Betriebsleistung, der Fahrzeugzustand, die Besitzverhältnisse, werterhöhende Restaurierungs-/ Renovierungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und sonstige Aufwendungen berücksichtigt.

Die Wertermittlung erfolgte unter Anerkennung der internationalen Richtlinien für die Bewertung von Liebhaberfahrzeugen sowie denen der führenden internationalen Dachorganisationen.

Es wurden, soweit möglich, Informationen von Clubs, Händlern und Oldtimerbesitzern herangezogen sowie Auktionsergebnisse, Fahrzeugangebote und definitive Verkäufe berücksichtigt.
Die Einbeziehung der Beobachtung des regionalen und überregionalen Marktes sowie umfangreiche Recherchen, ergeben einen auf den momentanen Zeitpunkt ermittelten Marktwert in angegebener Höhe.

Weiterhin kann der Marktwert auch als Verkehrswert, Veräußerungswert beschreiben werden.

Erläuterung der Zustandsnoten

Note 1:
Makelloser Zustand. Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität). Fahrzeuge der absoluten Spitzenklasse. Unbenutztes Original (Museumsauto) oder mit Neuteilen komplett restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser). Sehr selten!

Note 2:
Guter Zustand. Mängelfrei, mit leichten Gebrauchsspuren. Original oder fachgerecht und aufwendig restauriert. Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile.

Note 3:
Gebrauchter Zustand. Normale Spuren der Jahre. Kleinere Mängel, aber voll fahrbereit. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig. Nicht schön, aber gebrauchsfertig.

Note 4:
Verbrauchter Zustand. Nur bedingt fahrbereit. Sofortige Arbeiten notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Einige kleinere Teile fehlen oder sind defekt. Teilrestauriert. Leicht zu reparieren (bzw. restaurieren).

Note 5:
Restaurationsbedürftiger Zustand. Nicht fahrbereit. Schlecht restauriert bzw. teil- oder komplett zerlegt. Größere Investitionen nötig, aber noch restaurierbar. Fehlende Teile.

Institut für Forensik IFF GbR
Mühlenstraße 6
25462 Rellingen
Telefon: 0152-59838073 oder
E-Mail: i.greisen@iff-team.de

Partner des TÜV SÜD

Besonderes / Sonstiges

Schlusswort

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Institut für Forensik IFF GbR
Schaden- und Wertgutachten

Rellingen, den 20.07.2022



Ingo Greisen

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Fotoanlage mit 8 Fotos

IFF
INSTITUT FÜR FORENSIK
Partner des TÜV SÜD

Institut für Forensik IFF GbR
Mühlenstraße 6
25462 Rellingen
Telefon: 0152-59838073 oder
E-Mail: i.greisen@iff-team.de

Fotoanlage



Bild 1 Diagonalansicht vorne links



Bild 2 Diagonalansicht vorne rechts



Bild 3 Diagonalansicht hinten links



Bild 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild 5 Motor



Bild 6 Getriebe

Institut für Forensik IFF GbR
Mühlenstraße 6
25462 Rellingen
Telefon: 0152-59838073 oder
E-Mail: i.greisen@iff-team.de



Bild 7 Fahrzeug-Ident-Nummer

Institut für Forensik IFF GbR
Mühlenstraße 6
25462 Rellingen
Telefon: 0152-59838073 oder
E-Mail: i.greisen@iff-team.de



Bild 8 Kilometerstand zum Besichtigungszeitpunkt