



Bei Zahlungen und Schriftwechsel angeben

Belegnr. : 37934

Datum : 10.04.2018

Seite : 2

Anz. Arbeiten / Material

E-Preis Preis

Den Motor erst dann anspringen lassen. Wird der Motor ohne Öldruck gestartet, entsteht sofort wieder ein Motorschaden. Nach dem Probelauf einen Ölwechsel durchführen, die Ventile kontrollieren und ggf. die Kopfschrauben nachziehen.

Nach 1000km muss ein Motoröl- und Filterwechsel durchgeführt und das Ventilspiel kontrolliert werden !

ZAHLBAR INNERHALB VON 8 TAGEN OHNE ABZUG

NETTO	ALTTEILE	MWST 19%	AT-MWST	SUMME EUR
1978,50	0,00	375,92	0,00	* 2.354,42*