

DEKRA Automobil GmbH  
Klepperstr. 20, 83026 Rosenheim

Dr. Wolfgang Wagner  
Osternacher Str. 78  
83209 Prien

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Rosenheim  
Klepperstr. 20  
83026 Rosenheim  
Telefon 08031 / 2178-0  
Fax 08031 / 2178-99  
E-Mail rosenheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Wolfgang Gleißner  
Tel. direkt 08031 2178-22

## Bewertungsbericht Oldtimer

### Kennzeichen

**RO W1259H**

Ihr Auftrag vom	09.10.2015 mündlich durch Herrn Dr. Wagner
Besichtigung	09.10.2015 DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Rosenheim, Klepperstr. 20, 83026 Rosenheim
Bewertungsdatum	09.10.2015
Halter	Dr. Wolfgang Wagner, Osternacher Str. 78, 83209 Prien

### Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.07.1979	Typ / Handelsbez.	Continental Mark V
Letzte Zulassung	08.05.2013	Hersteller	FORD (USA)
Marke	Lincoln	Aufbauart	Coupe
Türen	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	9Y89S710189
HSN / TSN	1028 /	Meilen-Stand abgelesen	61879
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2014	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	8 / V-Motor	Leistung (kW)	121
Hubraum (ccm)	6525	Schadstoffklasse	OLDTIMER
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 3
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Grau / Uni
Polster / Farbe	Leder / Grau		

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Profiltiefe
1 links	225 / 75 R 15 102 T	Kumho	6 mm
rechts	225 / 75 R 15 102 T	Kumho	6 mm
2 links	225 / 75 R 15 102 T	Hankook	7 mm
rechts	225 / 75 R 15 102 T	Hankook	7 mm

### Ausstattung und Zubehör

Sondermodell "Cartier Edition", el. Fensterheber, el. Sitzverstellung, Aussenspiegel heizbar, Aussenthermometer, Klimaanlage, Radio-Cassette, Tempomat, Servolenkung.

## Fahrzeughistorie

Das Fahrzeug wurde 2013 aus USA importiert. Nähere Angaben zur Fahrzeughistorie lagen nicht vor.

## durchgeführte Restaurierungsarbeiten

Das Fahrzeug befindet sich weitgehend im Originalzustand. Die Klimaschläuche wurden ersetzt und die Anlage neu befüllt.

## Feststellungen am Fahrzeug

### Fahrzeug außen

Die Karosserie entspricht der Originalausführung und weist einen guten Erhaltungszustand auf. Die Spaltmaße entsprechen den Vorgaben des Herstellers. Die Rahmen-Bodengruppe ist soweit erkennbar frei von Korrosion. Die Lackierung zeigt leichte Strukturmängel, wie Staubeinschlüsse und Schleifspuren. Die Zierteile sind leicht patiniert. Verglasung und Beleuchtung sind ohne Auffälligkeiten.

### Fahrzeug innen

Das Interieur ist vollständig und in einem guten Allgemeinzustand. Es sind nur leichte Gebrauchsspuren vorhanden. Die Funktion der Instrumente und Bedienelemente war bis auf die el. Antenne einwandfrei gegeben.

### Technik

An den technischen Baugruppen waren augenscheinlich keine Mängel erkennbar. Probefahrt und Funktionsprüfung verliefen ohne Beanstandung. Motor und Getriebe sind ölflecht.

## Zusammenfassung und Ergebnis

Das Fahrzeug wurde hinsichtlich der Originalität und des Allgemeinzustandes bewertet. Eine Überprüfung einzelner Baugruppen auf Vorschriftsmäßigkeit im Sinne des §29StVZO ist nicht Bestandteil der Bewertung.

Das Fahrzeug entspricht der Note (nach IfS)

2-

Der Marktwert wurde unter Berücksichtigung der Originalität, des Allgemeinzustandes, der ggf. durchgeführten und nachgewiesenen Restaurierungsarbeiten und der überregionalen Marktlage ermittelt.

Marktwert

14.500,00 EUR

Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend von Privat angeboten, die ausgewiesenen Beträge sind mehrwertsteuerneutral.

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde ausschließlich zur Vorlage beim Versicherer zum Zweck der Wertfindung zur Versicherungshöhe bzw. Prämienfestsetzung bei Versicherungsgesellschaften erstellt.

Der Sachverständige  
Wolfgang Gleißner

---

## Anlagen

7 digitale Fotos

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 :



Bild 2 :



Bild 3 :



Bild 4 :



Bild 5 :



Bild 6 :



Bild 7 :

Duplikat



Bild 1 :



Bild 2 :

Duplikat



Bild 3 :



Bild 4 :

Duplikat



Bild 5 :




Bild 6 :

Duplikat



Bild 7 :