



Untersuchungsbericht: **10316358449001**

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Region Hamburg
Steinbrückerstr. 2-4, 23556 Lübeck
Tel: +49 451 6200725
Fax: +49 5119986690615
Prüfart: **Norderstedt**

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach § 23 StVZO

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1c (das Fahrzeug soll nach vorheriger Zulassung in einem anderen Staat nun in Deutschland zugelassen werden) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

1. Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|----|
| 1.Name des Auftraggebers | |
| Name: | -- |
| Straße/Hausnr.: | -- |
| PLZ/Ort: | -- |

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2. Fahrzeugdaten | |
| Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr. | 99851 |
| Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus | PERSONENKRAFTWAGEN OFFEN |
| Hersteller – Kurzbezeichnung / Code | ADLERWERKE / 0001 |
| Typ / Code | Trumpf Junior / 00000000 |
| Variante | - |
| Version | - |
| Handelsbezeichnung | Adler Trumpf Junior |
| Baujahr / Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr) | Baujahr 1935 Monat - Tag -- |
| Datum der Erstzulassung | 30.06.1935 |
| Amtl. Kennzeichen | - |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 3. Technische Beschreibung | | |
| Zustand der Hauptbaugruppen | erfüllt | nicht erfüllt |
| 3.1 Aufbau / Karosserie | | |
| 3.1.1 Außenhaut | | |
| Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.1.2 Lack | | |
| Zeitgenössische Farbgebung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zeitgenössische Reklamemotive / Firmenaufschriften | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 Rahmen und Fahrwerk | | |
| 3.2.1 Rahmen | | |
| Originalausführung / Originalersatzteil / Nachfertigung mit Herstellerfreigabe | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TNM 01 08.17 2.000.000

Untersuchungsbericht: **10316358449001**

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Region Hamburg
Steinbrückerstr. 2-4, 23556 Lübeck
Tel: +49 451 6200725
Fax: +49 5119986690615
Prüfort: **Norderstedt**

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 3.2.2 Fahrwerk | | |
| Originalausführung / Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.3 Motor und Antrieb | | |
| 3.3.1 Motor | | |
| Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gemischtaufbereitung original oder zulässige Umrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.3.2 Getriebe | | |
| Originalausführung oder zulässige Umrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.4 Bremsanlage | | |
| Originalausführung oder zulässige Umrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.5 Lenkung | | |
| Originalausführung oder zulässige Umrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.6 Reifen / Räder | | |
| Originalausführung oder zulässige Umrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.7 Elektrische Anlage | | |
| 3.7.1 LTE | | |
| Originalausführung oder zulässige Umrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.7.2 Radio | | |
| Kein Radio vorh. / Originalausführung / zulässige Umrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.7.3 Übrige Ausstattung | | |
| Originalausführung oder zulässige Umrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.8 Innenraum | | |
| 3.8.1 Sitze / Gurte | | |
| Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.8.2 Armaturenbrett | | |
| Originalausführung oder zulässige Umrüstung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.9 Pflege- und Erhaltungszustand | | |
| Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu „Normalen alten“ Fahrzeugen) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TNM 01 08.17 2.000.000

Untersuchungsbericht: **10316358449001**

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Region Hamburg
Steinbrückerstr. 2-4, 23556 Lübeck
Tel: +49 451 6200725
Fax: +49 5119986690615
Prüfart: **Norderstedt**

| 4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zu *) | Beschreibung des Ist-Zustands, sofern vom Originalzustand abweichend |
| 3.1 Aufbau/Karosserie | |
| 3.2 Rahmen/Fahrwerk | |
| 3.3 Motor/Antrieb | |
| 3.4 Bremsanlage | |
| 3.5 Lenkung | |
| 3.6 Reifen/Räder | |
| 3.7 El. Anlage | |
| 3.8 Innenraum | |

*) nicht zutreffendes kann entfallen

Untersuchungsbericht: **10316358449001**

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Region Hamburg
Steinbrückerstr. 2-4, 23556 Lübeck
Tel: +49 451 6200725
Fax: +49 5119986690615
Prüfart: **Norderstedt**

| 5. Ergebnis der Begutachtung | | JA | NEIN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Das beschriebene Fahrzeug ist – ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterungen – ein Oldtimer im Sinne des § 23 StVZO | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt. *) | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Es wurde eine Untersuchung im Umfang einer Hauptuntersuchung durchgeführt. *) | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Es wurde eine Begutachtung nach §21 StVZO durchgeführt. *) | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ggf. separate Nr. des HU-Berichts bzw. des Gutachtens nach § 21 StVZO oder Nachweis bereits erteilter Einzelbetriebserlaubnis. *) | | D-10316358449002 | |
| Ort: Norderstedt | Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Fred Timm | | |
| Datum: 23.05.2018 | Unterschrift |   | |

*) nicht zutreffendes kann entfallen

| Erläuterungen zu 5. |
|---------------------------------|
| Schlüsselnummer Feld 14.1: 0098 |