



Kfz-Sachverständigenbüros seit 1923

Kurzbewertung

Bewertungsnummer: AAP727



General Motors-GMC (USA)
Cadillac Eldorado TC

Liermann, Bochum, 15.01.2025

Kurzbewertung

Nr.: AAP727

Zu ermitteln sind der Marktwert und der Wiederbeschaffungswert dieses Fahrzeuges bezogen auf das Besichtigungsdatum.

Die Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit des H-Kennzeichens (§23 StVZO) war nicht im Umfang der Beauftragung.

Eine schriftliche Auftragserteilung liegt vor.

2 Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.12.2024 durch die Sachverständigen Maik Warsinsky in Anwesenheit des Fahrzeughalters in der Prüfhalle unserer Prüfstelle in Bochum.

Dieser Kurzbewertung sind zur Dokumentation -18-Lichtbilder in der Anlage beigelegt.

3 Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren.

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich im Motorraum rechts, auf dem Federdom.



4 Fahrzeugdaten

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Fahrzeughersteller | General Motors-GMC (USA) |
| Fahrzeugmarke | Cadillac |
| Fahrzeugtyp | Eldorado TC |
| Aufbau | Coupé |
| Fahrgestellnummer | 1G6EL1298PU619191 |
| Erstzulassung | 12.10.1993 |
| Letzte Zulassung | 10.12.2024 |
| Anzahl Vorbesitzer | unbekannt |
| Baujahr | 1993 |
| Motor | V8-Zylinder |
| Motorart | Otto-Motor |
| Hubraum | 4565 ccm |
| Leistung | 220 kW |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Farbe | Grün Metallic |
| Wegstreckenzähler | 89633 km (abgelesen) |
| Nächste HU | 10/2025 |
| Reifenhersteller | Hankook |
| Reifengröße vorne | 225/60 R16 98V DOT 52/20 |
| Reifengröße hinten | 225/60 R16 98V DOT 52/20 |
| Leermasse | 1745 kg |
| Zul. Gesamtmasse | 2246 kg |
| Kennzeichen | BO-O 248 H |

Die Daten wurden den vorgelegten Fahrzeugpapieren (Zulassungsbescheinigung Teil 1) entnommen bzw. am Fahrzeug abgelesen.

5 Sonstiges

Laut Angaben ist das Fahrzeug unrestauriert. Das Fahrzeug befindet sich, nach Messungen der Lackschichtstärke, augenscheinlich in Werkslackierung. Der abgelesene Tachostand entspricht der Originallaufleistung des Fahrzeuges.

Ausstattungsmerkmale:

- Außenspiegel links und rechts elektrisch verstellbar
- Fensterheber elektrisch
- Heckklappe elektrisch entriegelbar mit elektrischer Schließhilfe
- Automatikgetriebe (4-Gang)
- Tempomat
- Katalysator
- Servolenkung
- ABS
- Traktionskontrolle
- Klimaanlage, im Fond mit separater Lüftungsregelung
- Sitze vorne elektrisch verstellbar mit elektrischer Lordosenstütze
- Innenausstattung in Leder
- Kopfstützen (2) im Fond in der Rückenlehne integriert
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer
- Lenksäule verstellbar
- Stoßleisten in Akzentfarbe mit Chromzierleisten
- Automatische Niveauregulierung
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Nebelscheinwerfer

6 Bewertungsergebnis

Der Gesamtzustand wurde nach grober äußerlicher Inaugenscheinnahme durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustandsnote:

2+ (zwei plus)

Definition der Zustandsnoten - siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.

7 Wertschätzung

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender **Marktwert**

24.100,- EUR

(vierundzwanzigtausend einhundert)

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender **Wiederbeschaffungswert**

28.100,- EUR

(achtundzwanzigtausend einhundert)

Der Sachverständige
Luigi Falsone



Anlage:

- Classic Data Zertifikat L1GL959Y
- Classic Data Zertifikat WL1GL959Y
- Lichtbildanlage zur Kurzbewertung AAP727

Abschließende Anmerkung

Da, wie die Vergangenheit gezeigt hat, der Markt der Oldtimer- und Klassikerfahrzeuge starken Schwankungen unterliegt, sollte bei einer Veränderung des Fahrzeugzustandes durch Restaurierungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten, eine Wiedervorführung des Fahrzeuges zwecks neuer Wertbestimmung erfolgen. Des Weiteren wird empfohlen regelmäßig die Marktverhältnisse, respektive den Fahrzeugwert alle 12 Monate überprüfen zu lassen. Zu beachten sind hierbei auch die vertraglichen Vereinbarungen mit den speziellen Oldtimerversicherern.

Der in der vorliegenden Kurzbewertung dokumentierte Wert bezieht sich ausschließlich auf den vorgefundenen Fahrzeugzustand und die Marktverhältnisse zum Bewertungsstichtag.

Kurzbewertung

Zertifikatnummer: WL1GL959Y

Nur zur Versicherungseinstufung, nicht zum Kauf bzw. Verkauf! Bewertung nur gültig mit einer Fotoanlage
(Erläuterungen zur Kurzbewertung siehe beigegefügte Anlage)

Zusatznummer: AAP727

Cadillac

| | | | | |
|------------|-------------------|---------------|------------|-------|
| Modell | Eldorado | | CD-ID: | 51138 |
| Karosserie | Coupé 2-türig | Leistung | 220 kW | |
| Motor | V8-Zylinder | Hubraum | 4565 ccm | |
| Farbe | Grün | Tachostand* | 89633 km | |
| Bereifung | 225/60 R16 98V | Erstzulassung | 12.10.1993 | |
| Kennz. | BO O 248 H | nächste HU | 10/2025 | |
| FIN | 1G6EL1298PU619191 | Getriebe | Automatik | |

*abgelesener Tachostand

Notierungen Wiederbeschaffungswert

Stand 12/2024

| | |
|-----------|-----------------|
| Zustand 1 | 36.300 EUR |
| Zustand 2 | 25.200 EUR |
| Zustand 3 | 11.400 EUR |
| Zustand 4 | 7.400 EUR |
| Zustand 5 | keine Notierung |

Classic Data

Marktbeobachtung
GmbH & Co KG
Harpener Straße 56, 44791 Bochum
Tel.: 02 34-23 95 90-0
Fax: 02 34-23 95 90-99

Best Classic Data GmbH & Co KG
Bochum, 17.12.2024

Die Notierungen in den Zustandsnoten 1 – 5 wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung GmbH & Co KG ermittelt und beziehen sich auf das oben genannte Modell in der Basisversion. Beschreibung der Zustandsnoten siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.

Sonstiges

Siehe Ausführungen des Sachverständigen

Der Gesamtzustand wurde nach grober
äußerlicher Inaugenscheinnahme
durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustand 2+

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien
und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden
Faktoren ergibt sich folgender

Wiederbeschaffungswert 28.100 EUR



Der Sachverständige

Ort: Bochum
Datum: 20.12.2024

Kurzbewertung

Zertifikatnummer: L1GL959Y

Nur zur Versicherungseinstufung, nicht zum Kauf bzw. Verkauf! Bewertung nur gültig mit einer Fotoanlage
(Erläuterungen zur Kurzbewertung siehe beigelegte Anlage)

Zusatznummer: AAP727

Cadillac

| | | | | |
|------------|-------------------|---------------|------------|-------|
| Modell | Eldorado | | CD-ID: | 51138 |
| Karosserie | Coupé 2-türig | Leistung | 220 kW | |
| Motor | V8-Zylinder | Hubraum | 4565 ccm | |
| Farbe | Grün | Tachostand* | 89633 km | |
| Bereifung | 225/60 R16 98V | Erstzulassung | 12.10.1993 | |
| Kennz. | BO O 248 H | nächste HU | 10/2025 | |
| FIN | 1G6EL1298PU619191 | Getriebe | Automatik | |

*abgelesener Tachostand

Marktnotierungen

Stand 12/2024

| | |
|-----------|-----------------|
| Zustand 1 | 30.000 EUR |
| Zustand 2 | 21.600 EUR |
| Zustand 3 | 9.800 EUR |
| Zustand 4 | 6.700 EUR |
| Zustand 5 | keine Notierung |

Classic Data

Marktbeobachtung
GmbH & Co KG
Harpener Straße 56, 44791 Bochum
Tel.: 02 34-23 95 90-0
Fax: 02 34-23 95 90-99

Best Classic Data GmbH & Co KG
Bochum, 17.12.2024

Die Notierungen in den Zustandsnoten 1 – 5 wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung GmbH & Co KG ermittelt und beziehen sich auf das oben genannte Modell in der Basisversion. Beschreibung der Zustandsnoten siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.

Sonstiges


Siehe Ausführungen des Sachverständigen

Der Gesamtzustand wurde nach grober äußerlicher Inaugenscheinnahme durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustand 2+

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender

Marktwert 24.100 EUR



Der Sachverständige

Ort: Bochum
Datum: 20.12.2024

Anlage zur Kurzbewertung

Diese Kurzbewertung dient ausschließlich zur Wertfindung für die Versicherungseinstufung! Classic Data weist ausdrücklich darauf hin, dass die Kurzbewertung als Entscheidungsgrundlage oder -hilfe beim Kauf oder Verkauf eines Fahrzeuges nicht geeignet ist!

Bei einer Kurzbewertung handelt es sich um eine Zustandseinstufung nach grober, äußerlicher Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne detaillierte technische Untersuchung und ohne Probefahrt, jedoch mit Identitätsprüfung (Fahrgestellnummer). Die Untersuchung findet auch nicht zwingend auf einer Hebebühne oder Grube statt. Das Ergebnis ist eine Zustandseinstufung nach dem rein äußerlich erkennbaren Zustand der Baugruppen: Lack (ohne Schichtdickenmessung), Karosserie (ohne Endoskopie), Glanzteile (Chrom), Räder, Innenraum, Motorraum, Kofferraum, Sonderausstattungen, Zubehör und der akustischen Prüfung des Motors. Festgestellte Abweichungen von der nachvollziehbaren Originalität (z.B. Motor, Getriebe, Anbauteile etc.) werden bei der Wertfindung berücksichtigt. Das verbleibende Risiko der Kurzbewertung liegt somit im Bereich von verdeckten Mängeln oder Schäden. Insbesondere sind hier zu nennen: erheblicher Verschleiß an Motor, Getriebe, Achsen und elektrischen Hilfseinrichtungen, sowie verdeckte Korrosion, Verzug der Rahmen-/Bodenanlage, Restunfallspuren, Mängel beim Lackaufbau und nicht sach- und fachgerecht ausgeführter Arbeiten allgemein.

Der Auftraggeber der Kurzbewertung ist über den Zweck und Umfang der Kurzbewertung vor Auftragsvergabe informiert worden und hat den Auftrag schriftlich erteilt. Da der Markt für Oldtimer- und Liebhaberfahrzeuge Schwankungen unterliegt, sollte in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch bei einer Veränderung des Fahrzeugzustandes durch Restaurations- oder Instandsetzungsmaßnahmen, eine erneute Wertfindung erfolgen. Der in der Bewertungsurkunde ermittelte Fahrzeugwert hat somit nur eine begrenzte Gültigkeit. Im Interesse des Auftraggebers empfehlen wir das Fahrzeug regelmäßig, spätestens jedoch nach einem Jahr, neu bewerten zu lassen.

Begriffsdefinition

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Marktwert** attestiert, so berücksichtigt dieser schwerpunktmäßig den Handel von Privat an Privat, da dieses der übliche Geschäftsverkehr beim Kauf bzw. Verkauf der meisten Oldtimerfahrzeuge ist.

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Wiederbeschaffungswert** (nach Haftpflichtgesichtspunkten, gem. § 249 BGB) attestiert, so ist dies der Preis, den der Geschädigte aufwenden muss, um bei einem seriösen Händler ein dem besichtigten Fahrzeug entsprechendes, ähnliches oder vergleichbares Ersatzfahrzeug nach gründlicher technischer Überprüfung zu erwerben. Seit 1985 ist nach den geänderten AKB-Richtlinien der Wiederbeschaffungswert nach Kasko-Bedingungen identisch mit dem Wiederbeschaffungswert nach Haftpflichtrecht.

Fotoanlage zur Kurzbewertung AAP727



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage zur Kurzbewertung AAP727



Bild 3



Bild 4

Seite 2 von 9

Sachverständigen- und Ingenieurbüros Liermann GmbH & Co. KG

AG Bochum HR A 44115, Komplementärin: Liermann GmbH Bochum AG Bochum HR B 7578

Geschäftsführung: Johannes Hagedorn / Martin Jezewski

Vierhausstraße 4 44807 Bochum ☎ (02 34) 95 98 2 - 0 FAX (02 34) 9 59 82 82

www.sv-liermann.de

✉ info@sv-liermann.de

ZAK e.V. · BVSK · F.I.E.A. · VBS e.V. · VDI · DAT · ADAC · TÜV Nord

 Schadengutachten

 Unfallanalyse

 Technische Gutachten

 Fahrzeugbewertungen

 amtl. Fahrzeugprüfungen

 L I E R M A N N - Nautic

Fotoanlage zur Kurzbewertung AAP727




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage zur Kurzbewertung AAP727



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage zur Kurzbewertung AAP727




Bild 9



Bild 10

Fotoanlage zur Kurzbewertung AAP727



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage zur Kurzbewertung AAP727



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage zur Kurzbewertung AAP727



Bild 15



Bild 16

Fotoanlage zur Kurzbewertung AAP727



Bild 17



Bild 18