



# Kurzbewertung



1302 Käfer Ostermann  
**CABRIOLET**

Herrn  
Marcus Niederste-Ostholt  
Heidkamp 12  
27321 Emtinghausen

erstellt durch : Oliver Jessat  
Mobile : 0160 888 4627

Rotenburg/Wümme, 06.01.2026

## **Kurzbewertung**

Nr.: 0391W5U268

### **1 Auftrag**

Wir erhielten von Herrn Marcus Niederste-Ostholt, Heidkamp 12 in 27321 Emtinghausen, den Auftrag, eine Kurzbewertung für das unter 4 näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Herr Marcus Niederste-Ostholt ist der Fahrzeughalter.

Zu ermitteln ist der Marktwert dieses Fahrzeuges bezogen auf das Besichtigungsdatum.

Die Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit auf Zuteilung des H-Kennzeichens nach §23 StVZO ist nicht Bestandteil der Beauftragung.

Eine schriftliche Auftragserteilung liegt vor.

## **2 Besichtigung**

Die Besichtigung erfolgte am 18.12.2025 durch den Sachverständigen Kfz-Meister Oliver Jessat in Abwesenheit des Fahrzeughalters auf dem Betriebsgelände von Peppermint Collection in Syke.

Für die Besichtigung standen weder eine Hebebühne noch eine Grube zur Verfügung.

Dieser Kurzbewertung sind zur Dokumentation Lichtbilder in der Anlage beigelegt.

## **3 Identitätsprüfung**

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren.

## 4 Fahrzeugdaten

Fahrzeughersteller	Volkswagen
Fahrzeugmarke	Volkswagen
Fahrzeugtyp	1302 Käfer Ostermann Umbau Cabriolet
Aufbau	Cabriolet 2-Sitze
Fahrgestellnummer	1122211900
Erstzulassung	25.10.1971
Letzte Zulassung	04.05.2021
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Baujahr	1971
Motor	4 Zylinder (Boxer)
Motorart	Otto-Motor
Hubraum	1570 ccm
Leistung	41 kW
Getriebe	Schaltgetriebe
Farbe	rot Uni
Wegstreckenzähler	114531 km (abgelesen)
Nächste HU	08/2027
Reifenhersteller	Sava
Reifengröße vorne	195/60 R15 88H
Reifengröße hinten	195/60 R15 88H
Leermasse	810 kg
Zul. Gesamtmasse	1270 kg
Kennzeichen	-

Die Daten wurden den vorgelegten Fahrzeugdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I) entnommen bzw. am Fahrzeug abgelesen.

## **TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG**

Schadengutachten / Fahrzeugbewertung

Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven

Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10

e-Mail: [ojessal@tuev-nord.de](mailto:ojessal@tuev-nord.de) [www.tuev-nord.de](http://www.tuev-nord.de)



### **5 Sonstiges**

Cabriolet Umbau von der Fa. Ostermann, 3-Speichen-Sportlenrad von der Fa. Raid, Chrombügel vorne, Solex Doppelvergaser mit Sportluftliter

## 6 Bewertungsergebnis

Der Gesamtzustand wurde nach grober äußerlicher Inaugenscheinnahme durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustandsnote:

**2 (zwei)**

Definition der Zustandsnoten - siehe Marktanalyse

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender

**Marktwert**

**15.000,- EUR**  
(fünfzehntausend)



Der Sachverständige  
Kfz-Meister Oliver Jessat

### **Anlagen:**

- Fotoanlage
- Marktanalyse

### **Abschließende Anmerkung**

Da, wie die Vergangenheit gezeigt hat, der Markt der Oldtimer- und Klassikerfahrzeuge starken Schwankungen unterliegt, sollte bei einer Veränderung des Fahrzeugzustandes durch Restaurierungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten, eine Wiedervorführung des Fahrzeuges zwecks neuer Wertbestimmung erfolgen. Des Weiteren wird empfohlen regelmäßig die Marktverhältnisse, respektive den Fahrzeugwert alle 12 Monate überprüfen zu lassen. Zu beachten sind hierbei auch die vertraglichen Vereinbarungen mit den speziellen Oldtimerversicherern.

Der in der vorliegenden Kurzbewertung dokumentierte Wert bezieht sich ausschließlich auf den vorgefundenen Fahrzeugzustand und die Marktverhältnisse zum Bewertungsstichtag.

**Fotoanlage zur Gutachtennummer 0391W5U268**



**Fotoanlage zur Gutachtennummer 0391W5U268**



**Fotoanlage zur Gutachtennummer 0391W5U268**



**Fotoanlage zur Gutachtennummer 0391W5U268**



**Fotoanlage zur Gutachtennummer 0391W5U268**



## VW

Modell	Käfer Speedster		
Karosserie	Cabriolet	Leistung	41 kW
Motor	4 Zylinder (Boxer)	Hubraum	1570 ccm
Farbe	Rot	Tachostand	114531 km
Bereifung	195/60 R15 88H / 195/60 R15 88H	Erstzulassung	25.10.1971
Kennz.	-.-	nächste HU	08/2027
FIN	1122211900	Getriebe	Schaltgetriebe

## Notierungen Marktwert

Stand 01/2026

Zustand 1	Zustand 2	Zustand 3	Zustand 4	Zustand 5
19.900 EUR	14.000 EUR	8.000 EUR	3.600 EUR	1.700 EUR

Die Notierungen in den Zustandsnoten 1 – 5 wurden nach bestem Wissen und Gewissen nach dem System TÜV NORD Mobilität ermittelt und beziehen sich auf das oben genannte Modell.

### Erläuterungen zur Marktanalyse

#### Zustandserklärung:

- Zustand 1 Makelloser Zustand. Keine Mängel, Beschädigungen oder Gebrauchsspuren an der Technik und an der Optik. Komplett und perfekt restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser\*). Sehr selten.
- Zustand 2 Guter Zustand. Mängelfrei, aber mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Entweder seltener, guter unrestaurierter Originalzustand oder fachgerecht restauriert. Technisch und optisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.
- Zustand 3 Gebrauchter Zustand. Fahrzeuge ohne größere technische und optische Mängel, voll fahrbereit und verkehrssicher. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig.
- Zustand 4 Verbrauchter Zustand. Nur eingeschränkt fahrbereit. Sofortige Arbeiten zur erfolgreichen Abnahme gem. § 29 StVZO sind notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Fahrzeug komplett in den einzelnen Baugruppen aber nicht zwingend unbeschädigt.
- Zustand 5 Restaurierungsbedürftiger Zustand. Fahrzeuge im mangelhaften, nicht fahrbereiten Gesamtzustand. Umfangreiche Arbeiten in allen Baugruppen erforderlich. Fahrzeug nicht zwingend komplett.

\*Durch die heutigen technischen Möglichkeiten (z.B. Schweißarbeiten, computergestützte Messtechniken) sowie den veränderten Materialien (z.B. Lack, Oberflächenveredelung) und einem umfangreichen Korrosionsschutz kann ein komplett restauriertes Fahrzeug den Zustand der Erstausslieferung übertreffen.

**Zustand, Originalität und Historie werden vom besichtigenden Kfz-Sachverständigen unabhängig voneinander bewertet und fließen in die Wertfindung mit ein.**

#### Allgemeines:

Die ausgewiesenen Wertnotierungen verstehen sich als Durchschnittswerte für das entsprechende Modell. Die wertbeeinflussenden Faktoren des jeweiligen Fahrzeuges werden vom besichtigenden Sachverständigen dokumentiert bei der Wertfindung berücksichtigt.

#### Begriffsdefinitionen:

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der Marktwert attestiert, so berücksichtigt dieser schwerpunktmäßig den Handel von Privat an Privat, da dieses der übliche Geschäftsverkehr beim Kauf bzw. Verkauf der meisten Oldtimerfahrzeuge ist.

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der Wiederbeschaffungswert (nach Haftpflichtgesichtspunkten, gem. § 249 BGB) attestiert, so ist dies der Preis, den der Geschädigte aufwenden muss, um bei einem seriösen Händler ein dem Unfallfahrzeug entsprechendes, ähnliches oder vergleichbares Ersatzfahrzeug nach gründlicher technischer Überprüfung zu erwerben. Seit 1985 ist nach den geänderten AKB-Richtlinien der Wiederbeschaffungswert nach Kasko-Bedingungen identisch mit dem Wiederbeschaffungswert nach Haftpflichtrecht.