



Bericht-Nr.: 0DE0FAC17IP000310

iKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 1012

CHRISTOPHER DR. SCHOPPE
82493 Elmau

(1) Fz-Id.Nr.: **WDB1240661C245219**

(2) Amtl. Kennz.: **GAP C124 (D)**

(3) Ausstellungsdatum: 07.07.2026 10:21 Uhr

Prüfort: 82490 Farchant

(4) km-Stand: 193421 km

(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN

Aufbau: OFFEN

Hersteller: DAIMLERCHRYSLER (D)

Typ: 124 C

Var./Ver./Ausf.: B5 / -

Antriebsart: Benzin

Emissionsschl: SCHADSTOFFARM E2

zGM: 2200 kg

Letzte HU: 10.2024

Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 2

01

0100

0708

471037

0001

0414

EZ: 12.04.1995

4.28.15.6/2.0.22

Begutachtung § 23 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Juli 2028

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsbehörde die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Veltmann
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	292	275
Betriebsbremse 2. Achse	253	261
Feststellbremse 2. Achse	216	191

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

TÜV Gebühr

Begutachtung § 23 StVZO

Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem

USt-IdNr.: DE177565595

Leistungsdatum entspricht Belegdatum

Leistungsdatum: 07.07.2026

Gesamt:

Brutto

152,40 €

117,29 €

269,69 €

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach § 23 StVZO

mit Nr. 0DE0FAC17IP000310 vom 07.07.2026

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1a) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

1. Name des Auftraggebers		- es wurden keine Halterdaten angegeben -	
2. Fahrzeugdaten			
Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr.		WDB1240661C245219	
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus		PERSONENKRAFTWAGEN OFFEN	
Hersteller – Kurzbezeichnung/Code		DAIMLERCHRYSLER (D) / 0708	
Typ/Variante/Version/Code		124 C B5 - / 471037	
Handelsbezeichnung		-	
Baujahr/Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr)		1995	
Datum der Erstzulassung		12.04.1995	
Amtl. Kennzeichen		GAP C124	
km-Stand		193421	
3. Technische Beschreibung			
Zustand der Hauptbaugruppen		erfüllt	nicht erfüllt
3.1. Aufbau/Karosserie			
3.1.1. Außenhaut			
Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild		X	
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe		X	
3.1.2. Lack			
Zeitgenössische Farbgebung		X	
Zeitgenössische Reklamemotive/Firmenaufschriften		-	-
3.2. Rahmen und Fahrwerk			
3.2.1. Rahmen			
Originalausführung/Originalersatzteil/Nachfertigung mit Herstellerfreigabe		X	
3.2.2. Fahrwerk			
Originalausführung/Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung		X	
3.3. Motor und Antrieb			
3.3.1. Motor			
Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe		X	
Gemischaufbereitung original oder zulässige Umrüstung		X	
Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung		X	
3.3.2. Getriebe			
Originalausführung oder zulässige Umrüstung		X	
3.3.3. Kraftstofftank (nur KRAD)			
Originalausführung oder zulässige Umrüstung		-	-
3.3.4. Sitz/Sitzbank (nur KRAD)			
Originalausführung oder zulässige Umrüstung		-	-
3.4. Bremsanlage			



Originalausführung oder zulässige Umrüstung		X	
3.5. Lenkung			
Originalausführung oder zulässige Umrüstung		X	
Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad		X	
3.6. Reifen/Räder			
Originalausführung oder zulässige Umrüstung		X	
3.7. Elektrische Anlage			
3.7.1. Lichttechnische Einrichtungen (LTE)			
Originalausführung oder zulässige Umrüstung		X	
3.7.2. Radio			
Kein Radio vorh./Originalausführung/zulässige Umrüstung		X	
3.7.3. Übrige Ausstattung			
Originalausführung/zulässige Umrüstung		X	
3.8. Innenraum			
3.8.1. Sitze/Gurte			
Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung		X	
3.8.2. Armaturenbrett			
Originalausführung oder zulässige Umrüstung		X	
3.9. Pflege- und Erhaltungszustand			
Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu „normalen alten“ Fahrzeugen)		X	
4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand			
- keine -			
5. Ergebnis der Begutachtung		JA	NEIN
Das beschriebene Fahrzeug ist – ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterungen – ein Oldtimer im Sinne des § 23 StVZO.		X	
Angaben zur Voruntersuchung:			
Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt mit Nr. 0DE0FAC17IP000310 Datum/vom: 07.07.2026 ausgestellt von: TÜV SÜD Auto Service GmbH			
Erläuterungen zu 5.			
Zu 14.1: 0098***			

Farchant, 07.07.2026

(Ort, Datum)

Der / die amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr
B. Eng. (FH) Veltmann

(Unterschrift, Prüfstempel)



Bericht-Nr.: 0DE0FAC17IP000310

iKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 1012

(1) Fz.-Id.Nr.: **WDB1240661C245219**

(2) Amtl. Kennz.: **GAP C124 (D)**

(3) Ausstellungsdatum: 07.07.2026 10:21 Uhr

Seite 2 von 2

Prüfart: 82490 Farchant

(4) km-Stand: 193421 km

(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN

01

Aufbau: OFFEN

0100

Hersteller: DAIMLERCHRYSLER (D)

0708

Typ: 124 C

471037

Var./Ver./Ausf.: B5 / -

Antriebsart: Benzin

0001

Emissionsschl: SCHADSTOFFARM E2

0414

zGM: 2200 kg

EZ: 12.04.1995

Letzte HU: 10.2024

VIS/Mangel:

4.28.15.6/2.0.22

Kundenkennzeichen:

CHRISTOPHER DR. SCHOPPE

82493 Elmau

Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO

Prüfungsart: Otto mit geregelter KAT

Software: BEA-PC DE V6.0 - 6.0.1885.2411
11.2024

Kraftstoffart: Benzin

Abgas: BEA060 BEA060 V1.14 6E795EEC /
AMM B6 F54B

Fahrzeugdaten: V 3.69 07.11.2025 (CC) [IV/2025]

Gerätenummer: 0010623331

OBD bzw. n/T: BEA030 BEA030 V0.38 14.10.11
17:00

AU-Geräteleitfaden: 6

Gerätenummer: 0011164231

FIN gem. Fz.-Dokumente: WDB1240661C245219

#

	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Konditionierung Kat:	(s)	90		1	
Bei Drehzahl:	(1/min)	3700		---	
Temperatur:	(°C)				i.O.#
Drehzahl b.L.:	(1/min)	600	850	680	i.O.
CO-Gehalt b.L.:	(%Vol)		0.50	0.046	i.O.
Drehzahl e.L.:	(1/min)	2200	2800	2520	i.O.
CO-Gehalt e.L.:	(%Vol)		0.30	0.227	i.O.
Lambdawert e.L.:		0.97	1.03	1.001	i.O.
Regelkreisprüfung:		Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Prüfart:	Regelkreisprüfung				i.O.
Drehzahl:	500		1100		
Delta Lambda:	0.02				
Lambda Ausgangswert:				0.996	
Störgröße ein:				erkannt	
Störgröße aus:				erkannt	

Prüfung der Gaswerte bestanden

i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein

Gesamtergebnis der Untersuchung

i.O.



Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.tuvsud.com/datenschutz-mobility

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dipl. BW (FH) Simon Kellerer (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. André Krauß.



Herr Dr. Christopher Schoppe
An der Kirchleiten 13
82493 Klais

i-Kfz Prüfziffer: sC#ITX%R



Nachuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1SXT02747/A
zu Hauptuntersuchung Nr. 1SXT02733 vom 17.10.2024, GTÜ

(3) 22.10.2024 13:25

(2) Amtl. Kennzeichen **D GAP-C 124** (1) Fzg-Ident-Nr. **WDB1240661C245219**

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) **PKW (01-0100)**
Hersteller (-Nr) **DAIMLER-BENZ (D) (0708)**
Typ und Ausführung (-Nr) **124 C (471-037)**
Erstzulassung **04/1995**
(4) Stand des Wegstreckenzählers **186.042**
Zul. Gesamtmasse **2200 kg**
letzte Hauptuntersuchung vom **08/2022**
(3) Prüfort **Garmisch-Partenkirch, 0023-10/0023-10**
Version Systemdaten-Anwendung **4.26.3**

(7) **HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel**
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 17.10.2024, Kontrollnummer: BY-4-04-0595-13

Prüfplakette wurde zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

(6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
* 0.2c Fahrzeugdokumente, Zulassungsdokumente ZB I liegt in Kopie vor, Plakettenzuteilung durch Zulassungsbehörde (GM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

10.2026

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00188005 Dipl.-Ing. (FH) Rainer Zurwesten
Technische Überwachung Farchant GmbH

Partnachstraße 6
82490 Farchant
Tel: 088219610 13

Unterschrift/Stempel



Rechnung Nr.1SXT02747/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum
Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt. 18,81 EUR
Summe o. MwSt. 18,81 EUR
19 % MwSt. 3,19 EUR
Gesamtbetrag 20,00 EUR
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

Seite 1

