



PWE GmbH
Marz 9
DE 26427 Neuuharlingersiel
Telefon 0157 - 56 89 35 77
Prüfart: 5010349144

Bericht-Nr.: **0DE0NHS0FZS000960**

Ausstellungsdatum: **08.11.2018 16:09 Uhr**

Seite 1 von 1

EX AHLBORN

-

--

Klasse:	PERSONENKRAFTWAGEN	01
Aufbau:	GESCHLOSSEN	0200
Hersteller:	FORD (D)	0928
Typ:	AFF	627006
Variante/Version/Ausführung:		- / -
Antriebsart:	Diesel	0002
Emissionsschl:	SCHADSTOFFARM	0401
Fz-Id.Nr.:	WF0FXGCAFHJ59163	
ZGM:	1375 kg	
EZ/km:	15.10.1987 / 46476	Letzte HU:
FSD.HU/Mangel	4.16.3/2.0.6	10.2016
Kundenkennzeichen:		

Begutachtung § 23 StVZO

A14-600-10-AS0436

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Nächste HU
November 2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsstelle die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

Es betreute Sie Herr Stolp.

Rechnung
Das Inkasso erfolgt über
unseren TÜV-Partner.

Begutachtung § 23 StVZO

86,47 EUR

102,90 EUR

Gesamt:

Netto 86,47 EUR

Brutto 102,90 EUR MWSt 19% 16,43 EUR

USt-IdNr.: DE260736205

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum. Im Namen und für Rechnung der TÜV SÜD Auto Partner GmbH, Ausschläger Weg 100, 20537 Hamburg, USt-IdNr. DE260736205.

TÜV SÜD Auto Partner - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

1. Name des Auftraggebers

Name: EX AHLBORN

Adresse: -, -, -

2. Fahrzeugdaten

Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr.	WF0FXXGCAFHJ59163	
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN	
Hersteller – Kurzbezeichnung / Code	FORD (D)	0928
Typ / Variante / Version / Code	AFF	627
	-	006
	-	
Handelsbezeichnung	ORION	
Baujahr / Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr)	1987	
Datum der Erstzulassung	10/1987	
Amtl. Kennzeichen	-	

3. Technische Beschreibung

Zustand Hauptbaugruppen	erfüllt	nicht erfüllt
3.1 Aufbau / Karosserie		
3.1.1 Außenhaut		
Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2 Lack		
Zeitgenössische Farbgebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitgenössische Reklamemotive / Firmenaufschriften	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Rahmen und Fahrwerk		
3.2.1 Rahmen		
Originalausführung / Originalersatzteil / Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2 Fahrwerk		
Originalausführung / Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Motor und Antrieb		
3.3.1 Motor		
Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemischtaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2 Getriebe		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Bremsanlage		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*) nicht Zutreffendes kann entfallen



	erfüllt	nicht erfüllt
3.5 Lenkung		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Reifen / Räder		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Elektrische Anlage		
3.7.1 LTE		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.2 Radio		
Kein Radio vorh. / Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.3 Übrige Ausstattung		
Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Innenraum		
3.8.1 Sitze / Gurte		
Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.2 Armaturenbrett		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 Pflege- und Erhaltungszustand		
Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu „normalen alten“ Fahrzeugen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand

Zu *)	Beschreibung des Ist-Zustands, sofern vom Originalzustand abweichend:
3.1 Aufbau / Karosserie	div. Korrosionsreparaturen
3.2 Rahmen / Fahrwerk	
3.3 Motor / Antrieb	ölfeucht
3.4 Bremsanlage	
3.5 Lenkung	
3.6 Reifen / Räder	
3.7 Elektrische Anlage	
3.8 Innenraum	

5. Ergebnis der Begutachtung

	JA	NEIN
Das beschriebene Fahrzeug ist – ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterung – ein Oldtimer im Sinne des §23 StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt. *)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Untersuchung im Umfang einer Hauptuntersuchung durchgeführt *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Begutachtung nach §21 StVZO durchgeführt. *)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bericht-Nr.: 0DE0NHS0FZS000960

Ort, Datum: Neuhaulingersiel, 08.11.2018

Unterschrift des aaS/PI
Carsten Stolp



Prüfstempel mit Kennnummer

Erläuterung zu 5.

*) nicht Zutreffendes kann entfallen