

Bericht-Nr.: 0DE0SIN0GTO000711



TÜV SÜD Auto Service GmbH

Laubwaldstr. 11

78224 Singen

Tel.: (0 77 31) 88 02-20

Fax: (0 77 31) 88 02-29

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. d) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

1. Name des Auftraggebers

Name: MANFRED STIER

Adresse: JAKOBSTR. 2, 78315. Radolfzell am Bodensee

2. Fahrzeugdaten

Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr.	WP0ZZZ95ZJN101515
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN
Hersteller – Kurzbezeichnung / Code	0000
Typ / Variante / Version / Code	000 00000
Handelsbezeichnung	Porsche 944 Turbo
Baujahr / Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr)	1988
Datum der Erstzulassung	
Amtl. Kennzeichen	--

3. Technische Beschreibung

Zustand Hauptbaugruppen	erfüllt	nicht erfüllt
3.1 Aufbau / Karosserie		
3.1.1 Außenhaut		
Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.2 Lack		
Zeitgenössische Farbgebung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitgenössische Reklamemotive / Firmenaufschriften	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Rahmen und Fahrwerk		
3.2.1 Rahmen		
Originalausführung / Originalersatzteil / Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.2 Fahrwerk		
Originalausführung / Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Motor und Antrieb		
3.3.1 Motor		
Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemischaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2 Getriebe		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Bremsanlage		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*) nicht Zutreffendes kann entfallen







	erfüllt	nicht erfüllt
3.5 Lenkung		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Reifen / Räder		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Elektrische Anlage		
3.7.1 LTE		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.2 Radio		
Kein Radio vorh. / Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7.3 Übrige Ausstattung		
Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Innenraum		
3.8.1 Sitze / Gurte		
Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8.2 Armaturenbrett		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 Pflege- und Erhaltungszustand		
Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu „normalen alten“ Fahrzeugen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand	
Zu *)	Beschreibung des Ist-Zustands, sofern vom Originalzustand abweichend:
3.1 Aufbau / Karosserie	
3.2 Rahmen / Fahrwerk	
3.3 Motor / Antrieb	
3.4 Bremsanlage	
3.5 Lenkung	
3.6 Reifen / Räder	
3.7 Elektrische Anlage	
3.8 Innenraum	

5. Ergebnis der Begutachtung	JA	NEIN
Das beschriebene Fahrzeug ist – ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterung – ein Oldtimer im Sinne des §23 StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt. *)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Untersuchung im Umfang einer Hauptuntersuchung durchgeführt. *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wurde eine Begutachtung nach §21 StVZO durchgeführt. *)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bericht-Nr.: 0DE0SIN0GTO000711 Ort, Datum: Singen, 04.01.2020  _____ Unterschrift des aaS/PI Michael Heinermann	 Prüfstempel mit Kennnummer
--	---

Erläuterung zu 5.

*) nicht Zutreffendes kann entfallen